### ■学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

No.	<b>建築</b> 物	の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修		備考
140.	是来1%	) O J - L I 1/1/1	是来物》位置	是来物の工作の加速	1	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	C. 1911
1	中村町小学校「	管理室·教室棟	石川県金沢市中村町397-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.28 C <sub>T</sub> •S <sub>D</sub> =0.77	_	-	
2	緑小学校 管理室	室∙教室棟	石川県金沢市みどり1丁目166-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.21	_	_	
3	扇台小学校普遍	通教室棟	石川県金沢市馬替1丁目34-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.28 C <sub>T</sub> ⋅S <sub>D</sub> =0.80	I	_	
4	三和小学校 教室	<b>室棟</b>	石川県金沢市矢木1丁目65-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.20 C <sub>T</sub> ⋅S <sub>D</sub> =0.72	I	_	
5	長坂台小学校	管理室·教室棟	石川県金沢市長坂3丁目1401	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.23	I	_	
6	野田中学校 管理	理室∙教室棟	石川県金沢市若草町3-1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.18	1	-	
7	兼六中学校 管理	理室∙教室棟	石川県金沢市田井町181-1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.23	_	_	
					_	_	_	_	
8	高岡中学校	管理室·教室棟	「 石川県金沢市新神田1丁目349− 2	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.21 C <sub>T</sub> •S <sub>D</sub> =0.73	_	_	
		教室棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.18 C <sub>T</sub> •S <sub>D</sub> =0.71	_	_	
9	浅野川中学校(	管理室·教室棟	石川県金沢市諸江町下丁388-1	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.20 C <sub>TU</sub> •S <sub>D</sub> =0.72	_	_	

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修等の予定		備考
140.	是来1800名48	<b>是</b> 来物の位置	是未物の工たるが是	间1及60010000万分0001	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	ני מע
10	金石中学校 教室棟	石川県金沢市金石東1丁目137	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)		_	_	
11	高尾台中学校 管理室・教室棟	石川県金沢市高尾台1丁目128	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)		_	_	

#### ■ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

No.	建築物の名称	建築物の位置建	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	備考	
INO.	産業物の石物	建業物の位置	建業物の主たる用述	削長診断の万法の石林	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	湘石
1	石川県立武道館	石川県金沢市小坂町西8番地3	運動施設	一般社団法人日本建築防災協会による「既 存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診 断基準」に定める「第2次診断法」(鉄骨が 充腹材の場合)(1997年版)	In /In == 1.26 C. S. =0.65	-	_	

#### ■病院、診療所

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	等の予定	備考
NO.	建某物00名称	産業物の位置	産業物の主に る 市 述	間長砂町のガムの石が	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	I/III 75
1	医療法人社団和宏会 敬愛病院 本館棟	石川県金沢市兼六元町351番地 1他	病院	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01	耐震改修	令和元年	改修工事済
	社会医療法人財団松原愛育会	·団松原愛育会 石川県金沢市石引4丁目100番 地1他	病院	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.46	- 検討中	未定	X方向(南北方向) 部分
2	松原病院		ושאינ	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄骨 鉄筋コンクリート造の耐震診断基準」に定 める「第2次診断法」(鉄骨が非充腹材の場 合) (2009年版)	Is/Iso=0.68	1天日1 千	<b>不</b> 足	Y方向(東西方向) 部分
3	医療法人社団映寿会 映寿会みらい病院	石川県金沢市鞍月東1丁目8番 地他		(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08	_	_	

#### ■劇場、観覧場、映画館、演芸場

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修等の予定		備考
110.	是来 1800 古科·	是来 IN O I I E	是未1900年7200172	間及的自己/37200日刊	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	U. and
1	本多の森ホール	石川県金沢市石引4丁目379番 地3		(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01	_	-	公益上必要な建 築物部分有り
2	金沢競馬場 スタンド棟	石川県金沢市八田町西1番地		(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 C <sub>TU</sub> •S <sub>D</sub> =0.66	耐震改修	平成30年	改修工事済

#### ■集会場、公会堂

No	建築物の名称 建築物の位置	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	備考	
INO.		生来物の工たる	間長砂断のガムの石が	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期		
	セレモニーホテルサイエン	石川県金沢市玉川町152番地	集会場	建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日 以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第 201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造 耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部 分に限る。)に限る。)に適合するものであることを確認 する方法	確認できる	I	_	ホテル部分有り

#### ■百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗

No.	o. 建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	等の予定	備考
110.	是未初	O) -[1-1/1].	是来物 <b>0</b> 0位置	是来物の工たもの地	间1及60日(000)1公(00-日刊)	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	1HI 1-7
					_	_	_	_	
1	金沢スカイビル	B棟	石川県金沢市武蔵町300番地	百貨店	建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日 以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第 201号)並びにこれに基づな命令及び条例の規定(構造 耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部 分に限る。)に限る。)に適合するものであることを確認 する方法	確認できる	_	_	大臣認定 H60m以上有り ホテル部分有り
		C棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋 コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.45	耐震改修又は 建替えを検討 中	未定	
2	金沢ニュースカイ	ビル D棟	石川県金沢市武蔵町280番地3 他	百貨店	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.61	耐震改修又は 建替えを検討 中	未定	事務所、集会場部 分有り
3			対象要件外:表か	     					

#### ■ホテル、旅館

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	等の予定	備考
NO.	延業物の名称	建業物の位置	建築物の主にる用述		対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	金沢ニューグランドホテル 本館	石川県金沢市南町134番地	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨 鉄筋コンクリート造の耐震診断基準」に定 める「第2次診断法」(1~9階は鉄骨が充腹 材の場合、10~12階は非充腹材の場合) (2009年版)	Is/Iso=1.006 C <sub>TU</sub> •S <sub>D</sub> =0.48	耐震改修	令和元年	地上1階〜4階にR C造部分有り 事務所部分有り 改修工事済
2	金沢国際ホテル 本館	石川県金沢市大額町ル8番地他	ホテル	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄骨 鉄筋コンクリート造の耐震診断基準」に定 める「第2次診断法」(鉄骨が充腹材の場 合)(2009年版)	Is/Iso=0.53	検討中	未定	
3	金沢シティホテル	石川県金沢市昭和町95番地	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨 鉄筋コンクリート造の耐震診断基準」に定 める「第2次診断法」(鉄骨が充腹材の場 合)(2009年版)	Is/Iso=0.45	検討中	未定	飲食店部分有り
4		対象要件外:表か	ら削除					

### ■博物館、美術館、図書館

No.	建築物の名称	の名称 建築物の位置 3		構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	備考		
140.	<b>建来物</b> の石物	建采物00位值	生未物の工たる	剛莀診断の万法の名称	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	CA: HIN
1		対象要件外:表が	いら削除					

#### ■飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	等の予定	- 備考
INO.	<b>建業物の石</b> 称	産業物の位置 (	産業物の主にも用述	展形例のガムの石杯	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	IIII 25
,	オーロラビル	石川県金沢市片町2丁目493番 地2他	飲食店	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨 造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.12 q=0.48	- 検討中	未定	地上5~8階部分X 方向(東西方向) 部分
'				(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基 準」に定める「第2次診断法」(鉄骨が非充 腹材の場合)(2009年版)	Is/Iso=0.55	快的中	<b>不足</b>	地上1~4階X方向 (東西方向)部分
2		石川県金沢市片町2丁目511番	飲食店	  (一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨	Is=0.16 q=0.26	- 耐震改修	未定	PH部分
2		地他		造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.61 q=0.97	一则辰以修	木足	本体部分 遊技場部分有り

#### ■自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	等の予定	- 備考
INO.	建架初07石桥	建業物の位置	建業物の主たる用述	一	対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	湘石
1		対象要件外:表か	  -   					
2	竪町駐車場	石川県金沢市竪町94番地1及び 石川県金沢市池田町三番丁36 番地1他 自動車の駐車の ための施設		Is=0.64 q=1.28	- 耐震改修	平成29年	PH部分 改修工事済	
2			造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.83 q=1.48	间及以形		本体部分 改修工事済	
3	金沢東洋パーキング	石川県金沢市尾張町2丁目501 番他1他及び石川県金沢市袋町 164番地他	自動車の駐車のための施設	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨 造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.62 q=1.01	耐震改修	令和2年	改修工事済

#### ■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

No.	Z 寺 存在 北畑	の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修	等の予定	備考
INO.	<b>建築物</b>	の名称	建築物の位置	建築物の主にる用述		対する安全性の評価の結果	内容	実施時期	1佣-6
					_	_	I	I	
1	金沢市役所本庁舎	新館部分	石川県金沢市広坂1丁目56番1 他	77 🖻	(一財) 日本建築防災協会による「既存鉄骨 鉄筋コンクリート造の耐震診断基準」に定 める「第2次診断法」(鉄骨が充腹材の場 合)(2009年版)	Is/Iso=1.50	I	1	
		窓口センター部分			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.50	-	-	
2	金沢新神田合同	庁舎 本館	石川県金沢市新神田4丁目28番 地1	庁舎		Qu/α·Qun=1.28 GIs=0.85	1	_	評価値はH9年度 に行った診断結果 の値。その後、 H10年度に耐震改 修済み
3	金沢広坂合同庁	舎 本庁舎	石川県金沢市広坂2丁目65番地 1	广音	建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日 以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第 201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造 耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部 分に限る。)に限る。)に適合するものであることを確認 する方法	確認できる	ı	1	

## 附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性			
		I	П	Ш	
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)		Is<0.3 又は q<0.5	左右以外の場合	0.6≦Is かつ 1.0≦q	
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)		Is/Iso<0.5 又は C <sub>T</sub> ・S <sub>D</sub> <0.15	左右以外の場合	1.0≦Is/Iso かつ 0.3≦C <sub>T</sub> ・S <sub>D</sub> ≦1.25	
			在 口以 かい 場 口	1.25 <c<sub>T⋅S<sub>D</sub></c<sub>	
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso<0.5 又は C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> <0.15・Z・G・U	左右以外の場合	1.0≦Is/Iso かつ 0.3・Z・G・U≦C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub>	
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso<0.5 又は C <sub>T</sub> ・S <sub>D</sub> <0.125・Z・G・U	左右以外の場合	1.0≦Is/Iso かつ 0.25・Z・G・U≦C <sub>T</sub> ・S <sub>D</sub>	
	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso<0.5 又は C <sub>T</sub> ・S <sub>D</sub> <0.14・Z・G・U	左右以外の場合	1.0≦ls/lso かつ 0.28・Z・G・U≦C <sub>T</sub> ・S <sub>D</sub>	
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso<0.5 又は C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> <0.125・Z・Rt・G・U	左右以外の場合	1.0≦ls/lso かつ 0.25·Z·Rt·G·U≦C <sub>TU</sub> ·S <sub>D</sub>	
	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso<0.5 又は C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> <0.14・Z・Rt・G・U	左右以外の場合	1.0≦Is/Iso かつ 0.28・Z・Rt・G・U≦C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub>	
一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」		Qu/α•Qun<0.5	0.5≤Qu/α•Qun<1.0	1.0≦Qu/α·Qun かつ GIs<1.0	
			0.5≧qu/ α -quii\1.0	1.0≦GIs	
建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部分に限る。)に限る。)に適合するものであることを確認する方法		-	_	確認できる	

- I. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
- Ⅱ. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
- Ⅲ、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
- (※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。

- (※) 備考欄に記載がない場合は、Z=1.0、G=1.0、U=1.0として評価を示す。
- (※)各用途別の表中において欠番となっているものは、要緊急安全確認大規模建築物に該当しなくなったことを示す。(解体・用途廃止など)

#### 〇表の見方

下記の①から③の手順で確認をしてください。

■学校(小学校、中学校、中等学校の前期課程若しくは特別支援学校)

No. 建築物の名称 建築物の化	建築物の名称	建築物の位置	建築物の	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な地震に対する	耐震改修等の 予定等		備考
	<b>建来初の</b> 位直	主たる用途	辰砂町の万広の石村	安全性の評価の結果	内容	実施 時期		
	〇〇小学校 〇〇棟	○○県○○市	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断 基準」に定める「第2次診断法」(2001 年版)		l	_	

1)

建築物の耐震診断を実施した時の 診断方法の名称を記載してあるの で、下記の附表一覧の中で同じ診 断方法を探します。

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

耐震診断の方法の名称	構造耐力	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性			
	I	П			
(一財)日本建築防災協会による「B 存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 断基準」に定める「第2次診断法」 (2001年版)		左右以外の場合	1.0≦Is/Isoかつ 0.3・Z・G・U≦C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub>		

- I. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
- Ⅱ. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
- Ⅲ. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
- (※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。
  - いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。
- (※) 備考欄に記載がない場合は、Z=1.0、G=1.0、U=1.0として評価を示す。
- (※)各用途別の表中において欠番となっているものは、要緊急安全確認大規模建築物に該当しなくなったことを示す。(解体・用途廃止など)

**2** 

「構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果」の数 値を、附表に照らし合わせて確認 してください。

上記例の場合、結果の

「Is/Iso=1.2 CTu・Sp=0.8」を、 附表の評価に照らし合わせると、 「1.0≦1.2 かつ 0.3≦0.8」 となり、区分「II」となります。

※Z·G·Uは、備考に記載がない 場合は全て1.0なので、0.3Z·G·U=0.3 となります。

安全性は「I」、「II」、「III」 に区分されています。

評価の内容については、附表の下の注意書きで確認してください。