

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	定随	中村町	小学校	市道 神田2丁目線10号	神田2丁目9-35地先	歩行者と車が接触した。注意看板等設置してほしい。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	定随	中村町	小学校	市道 神田2丁目線10号	神田2丁目9-35地先	歩行者と車が接触した。注意看板等設置してほしい。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	中村町	小学校	市道 神田2丁目線10号	神田2丁目9-35地先	歩行者と車が接触した。注意看板等設置してほしい。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	中村町	小学校	市道 神田2丁目線10号	神田2丁目9-35地先	歩行者と車が接触した。注意看板等設置してほしい。	「止まれ」の路面標示の塗り直し	警察（中）	対策済
503	定随	中村町	小学校	市道 神田2丁目線10号	神田2丁目9-35地先	歩行者と車が接触した。注意看板等設置してほしい。	黄色の足跡マーク設置	学校	対策済
503	定随	中村町	小学校	市道 神田2丁目線10号	神田2丁目9-35地先	歩行者と車が接触した。注意看板等設置してほしい。	安全指導	学校	対策済
503	定随	中村町	小学校	市道 神田2丁目線10号	神田2丁目9-35地先	歩行者と車が接触した。注意看板等設置してほしい。	黄色の注意看板設置検討	町会	対策済
503	定随	中村町	小学校	県道146号	増泉北交差点	歩行者用の信号、横断歩道がなく危険	歩行者信号・横断歩道の設置検討	警察（中）	対策困難
503	定随	中村町	小学校	県道146号	増泉北交差点	歩行者用の信号、横断歩道がなく危険	安全指導	学校	対策済
503	定随	泉野	小学校	市道 泉野町5丁目線9号	泉野町5丁目4-1地先	泉野第三児童公園側からコンビニ側へ渡る際に、車と接触する危険がある。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	泉野	小学校	市道 泉野町5丁目線9号	泉野町5丁目4-1地先	泉野第三児童公園側からコンビニ側へ渡る際に、車と接触する危険がある。	「止まれ」の設置	警察（中）	対策済
503	定随	泉野	小学校	市道 泉野町2丁目線13号	泉野町2丁目3-15地先	児童が道路を横断する場所であり、交通量が多いと危険。また照明灯が少なく暗い。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	泉野	小学校	市道 泉野町2丁目線13号	泉野町2丁目3-15地先	児童が道路を横断する場所であり、交通量が多いと危険。また照明灯が少なく暗い。	クロスマークの引き直し	金沢市	対策済
503	定随	泉野	小学校	市道 泉野町2丁目線13号	泉野町2丁目3-15地先	児童が道路を横断する場所であり、交通量が多いと危険。また照明灯が少なく暗い。	町会へ防犯灯設置の依頼	学校	対策済
503	定随	泉野	小学校	市道 泉野町2丁目線13号	泉野町2丁目3-15地先	児童が道路を横断する場所であり、交通量が多いと危険。また照明灯が少なく暗い。	取り締まり強化	警察（中）	実施中
503	定随	泉野	小学校	市道 1級幹線30号長坂・有松線	泉野出町2丁目13-25地先	信号、横断歩道がなく危険	児童・生徒への指導	学校	対策済
503	定随	中央	小学校	市道 高岡町線7号	高岡町23-49地先	信号待ちの車が交差点内に停車し、児童が道路を横断できないことがある。	安全指導	学校	対策済
503	定随	中央	小学校	市道 高岡町線7号	高岡町10-1地先	抜け道として利用する車が多く危険。また外側線がないので設置してほしい。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	中央	小学校	市道 芳斉1丁目線12号	高岡町11-11地先	児童が歩くスペースがないので、外側線を設置してほしい。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	定随	中央	小学校	市道 準幹線599号三社・高岡町線	芳斉1丁目4-37地先	停止線の位置で停車すると、児童の通り道を塞ぐようになる。	停止線の移設	教育総務課	対策済
503	定随	中央	小学校	市道 準幹線599号三社・高岡町線	芳斉1丁目4-37地先	停止線の位置で停車すると、児童の通り道を塞ぐようになる。	停止線の移設後、横断し導線の設置	金沢市	対策済
503	定随	明成	小学校	市道 瓢箪町線3号	学校正面の道路	車両がスピードを出して危険	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	定随	明成	小学校	市道 瓢箪町線3号	学校正面の道路	車両がスピードを出して危険	注意看板の設置	学校	対策済
503	定随	諸江町	小学校	県道299号線 近岡諸江線	諸江町上丁130-1地先	見通しが悪く危険。上諸江駅の近くで交通量も多く、横断しにくい。	外側線の塗り直し	石川県	対策済
503	定随	諸江町	小学校	県道299号線 近岡諸江線	諸江町上丁130-1地先	見通しが悪く危険。上諸江駅の近くで交通量も多く、横断しにくい。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（東）	対策済
503	定随	諸江町	小学校	市道 弓取1号諸江町線	学校正面～諸江町中丁への道（特に諸江町上丁129～133-1）	道が曲がっているため、見通しが悪い。	クロスマークの塗り直し	金沢市	対策済
503	定随	諸江町	小学校	市道 弓取1号諸江町線	学校正面～諸江町中丁への道（特に諸江町上丁129～133-1）	道が曲がっているため、見通しが悪い。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	定随	諸江町	小学校	市道 弓取1号諸江町線	学校正面～諸江町中丁への道（特に諸江町上丁129～133-1）	道が曲がっているため、見通しが悪い。	「学童注意」等の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	諸江町	小学校	市道 弓取2号諸江町線	諸江町中丁486-6地先	車がスピードを出しているため、横断歩道のたまり場に柵が必要	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
503	定随	諸江町	小学校	市道 1級幹線85号北寺・大浦線	北寺町口58地先	歩道を児童が並んで歩く場合、車道との距離が近くなるが柵がなく危険。	視線誘導標の設置	金沢市	対策済
503	定随	諸江町	小学校	市道 1級幹線85号北寺・大浦線	北寺町口58地先	歩道を児童が並んで歩く場合、車道との距離が近くなるが柵がなく危険。	児童への指導	学校・学童クラブ	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	定随	諸江町	小学校	市道 1級幹線12号北間・中橋線	北安江4丁目11-27地先	コンビニを出入りする車が横断歩道をまたがって通行するので、危険である。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	定随	諸江町	小学校	市道 1級幹線12号北間・中橋線	北安江4丁目11-27地先	コンビニを出入りする車が横断歩道をまたがって通行するので、危険である。	横断歩道標識の追加設置	警察（東）	対策済
503	定随	諸江町	小学校	市道 1級幹線12号北間・中橋線	北安江4丁目11-27地先	コンビニを出入りする車が横断歩道をまたがって通行するので、危険である。	児童への指導	学校・学童クラブ	対策済
503	定随	浅野町	小学校	市道 準幹線507号浅野本・彦三線	浅野本町1丁目3-18地先	変則交差点で、各横断歩道を視認しにくく抜け道で車もスピードを出していくので危険である。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	定随	浅野町	小学校	市道 京町線36号	京町31-5 ～ 京町35-1	道幅が広くはないので大型の車両が行き違う際には、路側帯の中に入って通行する。路側帯の引き直し、グリーンベルトの新設及び歩行者が歩きやすいように、規制標識の移設を検討してほしい。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	定随	浅野町	小学校	市道 京町線36号	京町31-5 ～ 京町35-1	道幅が広くはないので大型の車両が行き違う際には、路側帯の中に入って通行する。路側帯の引き直し、グリーンベルトの新設及び歩行者が歩きやすいように、規制標識の移設を検討してほしい。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	定随	浅野町	小学校	市道 京町線36号	京町31-5 ～ 京町35-1	道幅が広くはないので大型の車両が行き違う際には、路側帯の中に入って通行する。路側帯の引き直し、グリーンベルトの新設及び歩行者が歩きやすいように、規制標識の移設を検討してほしい。	規制標識の移設	警察（東）	対策済
503	定随	浅野町	小学校	市道 京町線36号	京町31-23地先	ガードレールの横が空いているので、用水への転落の危険がある	ガードレールの修繕及び延伸	金沢市	対策済
503	定随	浅野町	小学校	市道 京町線36号	京町35-1地先	見通しが悪く、横断者を視認しにくく、急に飛び出してくる	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	定随	浅野町	小学校	市道 2級幹線302号堀川・東金沢線	乙丸町交差点	交通量が多く危険	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
503	定随	小坂	小学校	国道359号	小坂横断歩道橋	歩道橋上の柵の隙間に足を入れると児童が落下する可能性がある。柵に目隠しのためにアクリル板が取り付けられているが、そのアクリル板に足をかけると児童が落下する可能性がある。	アクリル板改修予定	石川県	対策済
503	定随	千坂	小学校	市道 1級幹線58号大浦・百坂線	千木1丁目125地先	スピードを出してS字カーブに入ってくる車が出て危険。過去には物損事故も発生している。	注意看板の設置依頼	学校	対策済
503	定随	千坂	小学校	市道 1級幹線58号大浦・百坂線	千木1丁目125地先	スピードを出してS字カーブに入ってくる車が出て危険。過去には物損事故も発生している。	速度規制の標識の取替	警察（東）	対策済
503	定随	千坂	小学校	市道 1級幹線58号大浦・百坂線	千木1丁目125地先	スピードを出してS字カーブに入ってくる車が出て危険。過去には物損事故も発生している。	駐車禁止の標識の取替	警察（東）	対策済
503	定随	金石町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金石北2丁目4-1地先	下り坂のカーブになっており危険である。過去にも事故が起きている。	段差の解消	金沢市	対策済
503	定随	金石町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金石北2丁目4-1地先	下り坂のカーブになっており危険である。過去にも事故が起きている。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	金石町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金石北2丁目4-1地先	下り坂のカーブになっており危険である。過去にも事故が起きている。	減速マークの設置	金沢市	対策済
503	定随	金石町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金石北2丁目4-1地先	下り坂のカーブになっており危険である。過去にも事故が起きている。	縁石紙の設置	金沢市	対策済
503	定随	金石町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金石北2丁目4-1地先	下り坂のカーブになっており危険である。過去にも事故が起きている。	パトロールの強化	警察（西）	対策済
503	定随	戸板	小学校	市道 準幹線568号示野・示野中線	示野中町2丁目交差点	交差点の見通しが悪く、危険	交差点内着色	金沢市	対策済
503	定随	戸板	小学校	市道 準幹線568号示野・示野中線	示野中町2丁目交差点	交差点の見通しが悪く、危険	「交差点注意」等の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	緑	小学校	市道 二塚6号稚日野町線	稚日野町南地先	ガードレールが錆びており、危険である。	ガードレールの更新	金沢市	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	定随	緑	小学校	市道 二塚17号稚日野町線6号	北塚町西455地先	道路の幅が狭く、車がすれ違う際に外側線の内側に進入してきて危険。抜け道になっていて交通量も多い。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	定随	緑	小学校	市道 二塚17号稚日野町線6号	北塚町西455地先	道路の幅が狭く、車がすれ違う際に外側線の内側に進入してきて危険。抜け道になっていて交通量も多い。	「歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	緑	小学校	市道 1級幹線46号専光寺・袋島線	袋島町北66地先	横断歩道に緑の着色をし、安全対策をしてほしい。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線 県道209号 芝原・石引線	田上本町北交差点	下り坂の途中に交差点があり、通行する車の速度が速い。 交通量も多く危険である。	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線 県道209号 芝原・石引線	田上本町北交差点	下り坂の途中に交差点があり、通行する車の速度が速い。 交通量も多く危険である。	横断歩道の拡幅	警察（中）	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線 県道209号 芝原・石引線	田上本町北交差点	下り坂の途中に交差点があり、通行する車の速度が速い。 交通量も多く危険である。	誘導線の設置	警察（中）	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線 県道209号 芝原・石引線	田上本町北交差点	下り坂の途中に交差点があり、通行する車の速度が速い。 交通量も多く危険である。	横断旗の新設	警察（中）	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線 県道209号 芝原・石引線	田上本町北交差点	下り坂の途中に交差点があり、通行する車の速度が速い。 交通量も多く危険である。	横断歩道の着色	石川県	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線 県道209号 芝原・石引線	田上本町北交差点	下り坂の途中に交差点があり、通行する車の速度が速い。 交通量も多く危険である。	「くんだり坂注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線 県道209号 芝原・石引線	田上本町北交差点	下り坂の途中に交差点があり、通行する車の速度が速い。 交通量も多く危険である。	「交差点注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 浅川2号田上町線	田上小学校前交差点	横断歩道、外側線が薄くなっていて危険	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 浅川2号田上町線	田上小学校前交差点	横断歩道、外側線が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	定随	田上	小学校	市道 浅川2号田上町線	田上会館横交差点	カーブしており、見通しが悪く危険	路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	田上	小学校	県道209号 芝原・石引線	県道209号沿いの歩道	歩道が途中で途切れるため危険	歩道の延長	石川県	事業中
503	定随	森本	小学校	市道 森本44号南森本町線8号	南森本の踏切	踏切内に歩行者通路を確保してほしい	外側線の設置	金沢市	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 森本44号南森本町線8号	南森本の踏切	踏切内に歩行者通路を確保してほしい	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 森本43号北森本町線2号	観法寺北交差点付近の踏切	踏切内に歩行者通路を確保してほしい。 横断歩道前後に外側線を引いてほしい	外側線の設置	金沢市	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 森本43号北森本町線2号	観法寺北交差点付近の踏切	踏切内に歩行者通路を確保してほしい。 横断歩道前後に外側線を引いてほしい	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 森本43号北森本町線2号	観法寺北交差点付近の踏切までの道路	路側帯の線がなく危険	外側線の設置	金沢市	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 2級幹線372号利屋・福久線	大場町東731	通学時間帯に見守り隊がいないこともあり、不安である。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 2級幹線372号利屋・福久線	大場町東731	通学時間帯に見守り隊がいないこともあり、不安である。	ラバーポールの設置	金沢市	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 2級幹線372号利屋・福久線	大場町東731	通学時間帯に見守り隊がいないこともあり、不安である。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 2級幹線372号利屋・福久線	大場町東731	通学時間帯に見守り隊がいないこともあり、不安である。	横断歩道標示の移設	警察（東）	対策済
503	定随	森本	小学校	市道 2級幹線308号福久・南森本線	森本市民センター付近	横断歩道の滞留場所としては道幅が狭く、近接する側溝に転落する危険がある。	側溝の暗渠化	金沢市	対策済
503	定随	花園	小学校	市道 森本39号	二日市町へ94地先	児童が道路を横断する場所がなく危険。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	定随	花園	小学校	市道 森本39号	二日市町へ94地先	児童が道路を横断する場所がなく危険。	横断指導線の設置	金沢市	対策済
503	定随	花園	小学校	市道 森本39号	二日市町へ94地先	児童が道路を横断する場所がなく危険。	「学童注意」の設置	金沢市	対策済
503	定随	花園	小学校	市道 森本38号岸川南線3号	岸川町子74地先	転落防止柵が途中までしかなく、用水へ落下する危険がある	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
503	定随	不動寺	小学校	国道304号	不動寺町ホ118地先	歩道の中央に照明灯があり、歩行者が衝突した。	照明灯に反射テープ・クッション材の取付け	石川県	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	定随	不動寺	小学校	国道304号	不動寺町木118地先	歩道の中央に照明灯があり、歩行者が衝突した。	照明灯の移設	石川県	対策済
503	定随	不動寺	小学校	国道304号	不動寺町木118地先	歩道の中央に照明灯があり、歩行者が衝突した。	自転車走行車への街頭指導	警察（東）	実施中
503	定随	不動寺	小学校	国道304号	不動寺町木118地先	歩道の中央に照明灯があり、歩行者が衝突した。	安全教育	学校	対策済
503	定随	伏見台	小学校	市道 準幹線557号久安・高尾線	三馬1丁目130地先	側溝を塞いでいる板が腐食して危険である。	グレーチングの設置	金沢市	対策済
503	定随	伏見台	小学校	市道 1級幹線95号高尾・馬替線	高尾台1丁目西交差点	横断歩道と停止線が近く危険である。	停止線の位置変更	警察（中）	対策済
503	定随	伏見台	小学校	県道22号 金沢小松線	高尾1丁目交差点	交差点内の区画線が消えている。伏見台小方向からの車が、山側からの車両に気を取られ、更に二車線で右折するため横断中の歩行者が見えず危険である。	区画線の塗り直し	石川県	対策済
503	定随	伏見台	小学校	県道22号 金沢小松線	高尾1丁目交差点	交差点内の区画線が消えている。伏見台小方向からの車が、山側からの車両に気を取られ、更に二車線で右折するため横断中の歩行者が見えず危険である。	「歩行者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	定随	伏見台	小学校	県道22号 金沢小松線	高尾1丁目交差点	交差点内の区画線が消えている。伏見台小方向からの車が、山側からの車両に気を取られ、更に二車線で右折するため横断中の歩行者が見えず危険である。	通学路の変更	学校	対策済
503	定随	伏見台	小学校	県道22号 金沢小松線	高尾台1丁目交差点	交通量が多く、山側環状側からの左折の車両に、児童がはねられる危険がある。	「歩行者注意」の設置	石川県	対策済
503	定随	伏見台	小学校	市道 三馬30号久安2丁目線15号	久安2丁目西交差点から高橋町方面への市道	ダイヤモンド、外側線が消えている。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済
503	定随	伏見台	小学校	市道 三馬30号久安2丁目線15号	久安2丁目西交差点から高橋町方面への市道	ダイヤモンド、外側線が消えている。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	定随	長坂台	小学校	市道 平和町1丁目線1号	長坂2丁目7-243地先	平和町庁舎前を南北に抜ける車のスピードが速く危険。	「速度落とせ」の設置	金沢市	対策済
503	定随	長坂台	小学校	市道 平和町1丁目線1号	長坂2丁目7-243地先	平和町庁舎前を南北に抜ける車のスピードが速く危険。	「学童注意」の設置	金沢市	対策済
503	定随	長坂台	小学校	市道 平和町1丁目線1号	長坂2丁目7-243地先	平和町庁舎前を南北に抜ける車のスピードが速く危険。	取り締まりの強化	警察（中）	実施中
503	定随	西南部	小学校	市道 1級幹線42号玉鉾・西金沢線	八日市出町交差点付近の市道	交通量が非常に多く危険	安全指導	学校	対策済
503	定随	西南部	小学校	県道195号 倉部金沢線	西南部中学校前の県道（倉部・金沢線）	バスの路線になっているが、道幅が狭く危険	外側線の塗り直し	石川県	対策済
503	定随	西南部	小学校	県道195号 倉部金沢線	西南部中学校前の県道（倉部・金沢線）	バスの路線になっているが、道幅が狭く危険	区画線の塗り直し	石川県	対策済
503	定随	西南部	小学校	市道 押野14号八日市出町線13号	八日市出町	側溝に蓋がなく、児童が落下する危険がある	ガードレールの設置	金沢市	対策済
503	定随	西南部	小学校	市道 押野29号新保本町線46号	新本保1丁目	側溝に蓋がなく危険	ポールの設置	金沢市	対策済
503	定随	西南部	小学校	市道 押野29号新保本町線28号	新本保3丁目	ガードレールが錆びて危険	ガードレールの更新	金沢市	対策済
503	定随	西	小学校	県道60号 金沢・田鶴浜線	西念中交差点	横断歩道が長く、渡りきるのに時間がかかる	地下道路の整備	石川県	対策済
503	定随	西	小学校	県道60号 金沢・田鶴浜線	西念中交差点	横断歩道が長く、渡りきるのに時間がかかる	交通島の整備	石川県	対策済
503	定随	西	小学校	県道60号 金沢・田鶴浜線	西念南交差点	横断歩道が長く、渡りきるのに時間がかかる	児童への指導（2回で横断する）	学校	対策済
503	定随	安原	小学校	市道 安原6号中屋町線	中屋2丁目216地先	横断歩道手前の一時停止を止まらない車が多い。過去には事故が起きている。	ドットラインの設置	金沢市	対策済
503	定随	安原	小学校	市道 安原6号中屋町線	中屋2丁目216地先	横断歩道手前の一時停止を止まらない車が多い。過去には事故が起きている。	「交差点注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	定随	安原	小学校	県道195号 倉部・金沢線	中屋町西508地先	スピードを出す車が多く危険。	外側線の塗り直し	石川県	対策済
503	定随	安原	小学校	県道195号 倉部・金沢線	中屋町西508地先	スピードを出す車が多く危険。	「交差点注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	定随	安原	小学校	県道195号 倉部・金沢線	中屋町東146-2	横断歩道はあるが、通り抜けの車が多く危険。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	定随	朝霧台	小学校	市道 浅川20号田上本町線33号	田上本町4丁目地先	用水路が深く危険である	転落防止柵の改修（嵩上げ、下の柵追加）	金沢市	対策済
503	定随	朝霧台	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線	田上本町4丁目地先	新小学校入口付近の交差点に、信号と横断歩道が必要	横断歩道の設置検討	警察（中）	対策済
503	定随	朝霧台	小学校	市道 1級幹線127号田上・館町線	田上本町4丁目地先	新小学校入口付近の交差点に、信号と横断歩道が必要	信号機の設置検討	警察（中）	調整中

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	定随	朝霧台	小学校	市道 1級幹線 127号田上・館町線	田上本町4丁目地先	新小学校入口付近の交差点に、信号と横断歩道が必要	案内標識移設	金沢市	調整中
503	定随	朝霧台	小学校	市道 1級幹線 127号田上・館町線	田上本町3丁目120地先	横断歩道の設置が必要	横断歩道の設置検討	警察（中）	調整中
503	定随	朝霧台	小学校	県道209号 芝原・石引町線	田上本町3丁目182地先	横断歩道の設置が必要	横断歩道の設置検討	警察（中）	調整中
503	定随	朝霧台	小学校	市道 2級幹線 371号田上本町線	田上本町4丁目94地先	横断歩道の設置が必要。周辺に外灯が少ない。	横断歩道の設置検討	警察（中）	対策済
503	定随	朝霧台	小学校	市道 2級幹線 371号田上本町線	田上本町4丁目94地先	横断歩道の設置が必要。周辺に外灯が少ない。	40km/h規制の検討	警察（中）	対策済
503	定随	朝霧台	小学校	市道 2級幹線 371号田上本町線	田上本町4丁目94地先	横断歩道の設置が必要。周辺に外灯が少ない。	外灯の設置	金沢市	対策済
503	定随	朝霧台	小学校	市道 2級幹線 371号田上本町線	朝霧台1丁目31-1地先	横断歩道の手前に注意喚起の路面標示が必要	40km/h規制の検討	警察（中）	対策済
503	定随	朝霧台	小学校	市道 2級幹線 371号田上本町線	朝霧台1丁目31-1地先	横断歩道の手前に注意喚起の路面標示が必要	交差点手前に「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済

## 泉野小学校

①公園側からコンビニ側へ渡る際に、車と接触する危険がある。



「学童注意」の路面標示の設置(市)

②

②児童が道路を横断する場所であり、交通量が多く危険。また照明灯が少なく暗い。



「学童注意」の路面標示の設置(市)  
クソスマークの引き直し(市)  
町会へ防犯灯設置の依頼(学校)

①

③信号、横断歩道がなく危険



安全指導(学校)

③



# 中央小学校

③横断歩道があるが、交通量が多い



横断歩道の着色(市)  
自転車走行指導線の引き直し(市)  
停止線の引き直し(東署)

④停止線が大通りのすぐ手前にあり、停車すると児童が通る道を塞いでしまう



停止線の移設(教育総務課)  
横断指導線の設置(市)

①車の通行が多い



黄色い看板の設置(学校)

②横断歩道はあるが、交通量が多い



「学童注意」の路面標示の設置(市)



# 明成小学校



①車両の速度が速く危険



横断歩道の着色(市)  
注意看板の設置(学校)

①

# 諸江町小学校①

②道が曲がっているため、見通しが悪い



クロスマーク、外側線の塗り直し(市)  
「学童注意」等の路面標示の設置(市)

③車がスピードを出しているため、横断歩道のたまり場に柵が必要



車両用防護柵の設置(市)

①見通しが悪く危険。上諸江駅の近くで  
交通量も多く、横断しにくい



外側線の塗り直し(県)  
ダイヤモンドの塗り直し(東署)

⑤店に出入りする車が横断歩道をまたがって通行するので、危険



外側線の引き直し(市)  
横断歩道標識の追加(東署)



## 諸江町小学校②



④歩道を児童が並んで歩く場合、車道との距離が近くなり危険



視線誘導標の設置(市)  
安全指導(学校・学童クラブ)

# 浅野町小学校

⑤ 交通量が多く危険



② 道幅が狭く、大型の車両が行き違う際には、路側帯の中に入るため危険



外側線の引き直し(市)  
グリーンベルトの設置(市)  
規制標識の移設(東署)

③ ガードレールの横が空いているので、用水への転落の危険がある




① 変則交差点で、各横断歩道を視認しにくく、抜け道で車もスピードを出していくので危険




横断歩道の着色(市)

④ 見通しが悪く、横断者を視認しにくいいため危険



小坂小学校



①歩道橋上の柵の隙間に足を入れると  
児童が落下する可能性があり危険



対策を検討(県)

①



# 千坂小学校

①スピードを出してs字カーブに入ってくる車がいる危険。過去には物損事故も発生している。



注意看板の設置(学校・学童クラブ)  
速度規制標識の取替(東署)  
駐車禁止標識の取替(東署)

①



# 金石町小学校


①下り坂のカーブになっており危険である。  
過去にも事故が起きている。



- 減速マークの設置(市)
- 「学童注意」の路面標示の設置(市)
- 縁石に縁石鉾の設置(市)
- 段差の解消(市営住宅課・緑と花の課)



# 戸板小学校



①今年度事故が発生した



交差点内着色、「交差点注意」の設置(市)

# 緑小学校

①ガードレールが錆びており、危険



ガードレールの更新(市)

②道路の幅が狭く、車がすれ違う際に外側線の内側へ進入してきて危険



グリーンベルトの設置(市)  
「歩行者注意」の路面標示の設置(市)

①

②



# 田上小学校

①下り坂の途中に交差点があり、通行する車の速度が速い。



- 横断歩道の塗り直し(中署)
- 横断歩道の拡幅(中署)
- 誘導線の設置(中署)
- 横断旗の新設(中署)
- 横断歩道の着色(県)
- 注意看板の設置(県)
- 「交差点注意」の路面標示の設置(県)

②横断歩道、外側線が薄くなっていて危険



外側線の塗り直し(市)

③カーブしており、見通しが悪く危険




路面標示の設置(市)

④歩道が途中で途切れるため危険



# 森本小学校



②踏切内に歩行者通路を確保してほしい



外側線の設置(市)  
グリーンベルトの設置(市)

④通学時間帯に見守り隊がないこともあり、不安である



外側線の引き直し(市)  
ラバーポールの設置(市)  
外側線の設置(市)

①路側帯の線がなく危険



外側線の設置(市)

③路側帯の線がなく危険



外側線の設置(市)

# 花園小学校

②転落防止柵が途中までしかなく、  
用水に落下する危険がある




転落防止柵の設置(市)

①児童が道路を横断する場所がない  
ため危険



外側線の設置(市)  
横断指導線の設置(市)



# 伏見台小学校

②横断歩道と停止線が近く危険である



③交通量が多く、山側環状側からの左折の車両と接触する危険がある



「歩行者注意」の路面標示の設置(県)



④ダイヤモンド、外側線が消えている



ダイヤモンドの塗り直し(中署)

①側溝を塞いでいる板が腐食して危険である



グレーチングの設置(市)


①

②

③

④

# 長坂台小学校



①平和町庁舎前を南北に抜ける車の  
スピードが速く危険



「速度落とせ」の路面標示の設置(市)  
「学童注意」の路面標示の設置(市)  
取り締まりの強化(中署)

# 西南部小学校

⑤

⑤ガードレールが錆びていて危険



ガードレールの更新(市)

④側溝に蓋がなく危険



ポールの設置(市)

④

①

①交通量が非常に多く危険



安全指導(学校)

②

③

②バスの路線になっているが、道幅が狭く危険



外側線の塗り直し(県)  
区画線の塗り直し(県)


③側溝に蓋がなく、児童が落下する危険がある



ガードレールの設置(市)



# 西小学校



①交通が多いが、道幅が狭く、横断に時間がかかる



地下道路の整備、交通島の整備(県)

②交通が多いが、道幅が狭く、横断に時間がかかる



安全指導(学校)