


金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（平成30年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
430		長田	中学校	市道・1級幹線120号諸江・二口線 市道・二ツ屋町線5号	石川中央魚市と金沢中央魚市付近の交差点	横断歩道や信号機がなく、横断が危険。	横断歩道の設置	警察（西）	対策困難
430		四十万	小学校	県道・金沢外環状道路(山手幹線)	四十万5丁目7番地付近の交差点	横断歩道がなく、横断する際、車の速度が速いため危険。	外側線を引く	石川県	対策済
430		木曳野	小学校	県道198号畝田・大野線	畝田中交差点	歩道側に信号機がなく、横断が危険。	信号の設置は困難	警察（西）	対策困難
430		木曳野	小学校	県道198号畝田・大野線	畝田中交差点	歩道側に信号機がなく、横断が危険。	黄色指導線の引き直し	学校	対策済
430		木曳野	小学校	県道17号主要地方道金沢港線	木曳野小学校前交差点付近の歩道の側溝	交差点の歩行者たまりとして利用している側溝上の鉄板が老朽化しており、側溝へ転落の恐れあり。	側溝の鉄板の更新	石川県	対策済
430		緑	小学校	法定外道路	専光寺町ト113-6 専光寺本町会館前の道路	横断歩道はあるが、信号機がなく、交通量が多いため危険。	信号機の設置は困難	警察（西）	対策困難
430		緑	小学校	法定外道路	専光寺町ト113-6 専光寺本町会館前の道路	横断歩道はあるが、信号機がなく、交通量が多いため危険。	ダイヤモンドの引き直し	警察（西）	対策済
430		緑	小学校	法定外道路	専光寺町ト113-6 専光寺本町会館前の道路	横断歩道はあるが、信号機がなく、交通量が多いため危険。	「速度落とせ」の路面標示を画く	金沢市	対策済
430		緑	小学校	市道・二塚1号専光寺町線	専光寺町そ8 榊三晴前の道路	交通量が多いが、横断歩道がなく、横断が危険。	信号機の設置は困難	警察（西）	対策困難
430		緑	小学校	市道・二塚1号専光寺町線	専光寺町そ8 榊三晴前の道路	交通量が多いが、横断歩道がなく、横断が危険。	路側線を引く	金沢市	対策困難
430		内川	小学校	県道・小原土清水線	内川小中学校から三叉路	降雪時に歩道が雪で埋まり、通行が困難になる。歩道と車道の間柵の設置を希望。	防護柵の設置	石川県	対策困難
430		内川	小学校	県道・小原土清水線	内川小中学校から三叉路	降雪時に歩道が雪で埋まり、通行が困難になる。歩道と車道の間柵の設置を希望。	児童への安全指導	学校	対策済
430		内川	小学校	県道・小原土清水線	内川公民館近くの横断歩道	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直し	警察（中）	対策済
430		新堅町	小学校	1級幹線4号 広坂・新桜坂線	新堅町 学校正門左側歩道	朝、児童の登校と高校生の自転車がすれ違う箇所があり、道幅も狭い。児童と自転車が接触する恐れがあり、危険。	通学路の変更を検討	学校	対策済
430		富樫	小学校	市道・円光寺3丁目線7号 市道・山科3丁目線1号	山科3丁目6番資材置場横水路	用水路の幅が広く、深さもある。転落防止柵の設置を希望。	転落防止柵の設置	金沢市	対策困難
430		富樫	小学校	市道・円光寺3丁目線7号 市道・山科3丁目線1号	山科3丁目6番資材置場横水路	用水路の幅が広く、深さもある。転落防止柵の設置を希望。	児童への安全指導	学校	対策済
430		富樫	小学校	市道・円光寺3丁目線3号 市道・円光寺3丁目線6号	円光寺3丁目 円光寺町郵便局近くの交差点	道が細く、歩道がない。交通量が多く、危険。	路面標示の設置	金沢市	対策済
430		富樫	小学校	市道・円光寺3丁目線6号	結城病院から円光寺郵便局付近の交差点までの道	大通りより入ってくる車の速度が速く、危険。	外側線を引く	金沢市	対策済
430		富樫	小学校	市道・富樫2丁目線5号 市道・富樫9号寺地町線2号 市道・富樫2丁目線3号	寺地町1丁目3番9号、富樫2丁目10番17号付近の交差点	横断歩道が消えかけている。横断歩道の引き直しを希望。	横断歩道の引き直し	警察（中）	対策済
430		富樫	小学校	市道・富樫2丁目線5号	寺地1丁目5番41号、富樫2丁目8番67号付近のT字路	道路横断時に危険であるため、横断歩道の設置を希望。	横断歩道の設置は困難	警察（中）	対策困難
430		富樫	小学校	市道・富樫2丁目線5号	寺地1丁目5番41号、富樫2丁目8番67号付近のT字路	道路横断時に危険であるため、横断歩道の設置を希望。	路面標示の設置	金沢市	対策済
430		小坂	小学校	法定外道路	小坂町中 浅ノ川総合病院第2、第3駐車場裏の道路	路側線が消えているため、通学時に危険。	路側線の引き直し	金沢市	対策済
430		小坂	小学校	県道・123号東金沢停車場線 市道・小坂50号小坂町西線10号	小坂町中 布村教材社前の道と県道との角	路側線が消えているため、通学時に危険。	路側線の引き直し	金沢市	対策済
430		小坂	小学校	市道・1級幹線62号百坂・小坂線	小坂町北～神谷内 シャトレーゼ裏の道路	路側線の線が薄くなっている。また、路側帯の間隔が狭く、車と接触する可能性がある。	路側線の引き直し	金沢市	対策済
430		小坂	小学校	市道・小坂50号小坂町西線25号	小坂町北 城北大通りから北鳴中へ続く道	路側帯がなく、通学時に危険。	路側帯の設置	金沢市	対策済
430		小坂	小学校	県道・123号東金沢停車場線	小坂町交差点 歩道橋	歩道橋が老朽化している。	歩道橋の修繕	石川県	対策済
430		千坂	小学校	市道・2級幹線318号荒屋・横枕線	はずの里公園近く 高速道路下トンネル	トンネル内の路側帯が狭く、通学時に危険。また、トンネルを抜けた先の道路も歩道がなく、危険。	トンネル内は路側線の引き直し	金沢市	対策済
430		千坂	小学校	市道・2級幹線318号荒屋・横枕線	はずの里公園近く 高速道路下トンネル	トンネル内の路側帯が狭く、通学時に危険。また、トンネルを抜けた先の道路も歩道がなく、危険。	道路は路側帯の設置	金沢市	対策済
430		千坂	小学校	市道・小坂13号横枕町線	横枕交差点側高速道路下トンネル	路側帯の幅が狭く、通学時に危険。	路側帯の拡幅	金沢市	対策困難
430		千坂	小学校	市道・小坂13号横枕町線	横枕交差点側高速道路下トンネル	路側帯の幅が狭く、通学時に危険。	児童への安全指導	学校	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（平成30年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
430		千坂	小学校	市道・準幹線592号 福久・千木線 市道・1級幹線58号 大浦・百坂線	千木町信号交差点付近の空き地	交差点付近の歩行者溜まりが狭い。	空き地の整備	金沢市	対策済
430		湯涌	小学校	県道・10号主要地方道金沢・湯涌・福光線	北袋バス停付近の通学路	路側帯が狭く、白線が見えにくくなっている箇所がある。また、ガードレールがないところがあり、危険である。	路側線の引き直し	石川県	対策済
430		湯涌	小学校	県道・10号主要地方道金沢・湯涌・福光線	北袋バス停付近の通学路	路側帯が狭く、白線が見えにくくなっている箇所がある。また、ガードレールがないところがあり、危険である。	ガードレールの設置	石川県	対策済
430		額	小学校	市道・1級幹線33号有松・四十万線 市道・準幹線583号額乙丸・額谷線	額中学校前交差点	「歩者分離信号」の看板が車道側にあるが、歩道側にはなく、児童等が赤信号で渡ってしまう可能性があり、危険。	「歩車分離式信号機」の看板の移設	警察（中）	対策済
430		額	小学校	市道・額14号大額2丁目線6号	大額2丁目238-1地先、大額大橋右岸	大額2丁目南交差点～大額1丁目11地先の交差点まで横断歩道がなく、歩行の際、危険。	横断歩道の設置	警察（中）	対策困難
430		額	小学校	市道・額14号大額2丁目線6号	大額2丁目238-1地先、大額大橋右岸	大額2丁目南交差点～大額1丁目11地先の交差点まで横断歩道がなく、歩行の際、危険。	「速度落とせ」の路面標示の設置	金沢市	対策困難
430		額	小学校	市道・1級幹線41号馬替・三十刈線	大額1丁目交差点、大額1丁目299-3～大額1丁目92-2地先	歩道が狭く、防護柵がないため、通学の際、危険。	ガードレールの設置	金沢市	対策困難
430		額	小学校	市道・1級幹線41号馬替・三十刈線	大額1丁目交差点、大額1丁目299-3～大額1丁目92-2地先	歩道が狭く、防護柵がないため、通学の際、危険。	既設外側線の引き直し	金沢市	対策済
430		額	小学校	法定外道路	大額3丁目、額乙丸町地内、碓川右岸歩行者道路、七瀬川歩道橋	転落防止柵の一部の高さが低く、川に転落の可能性がある。	ガードレールの更新	教委総務課	対策済
430		額	小学校	法定外道路	大額3丁目、額乙丸町地内、碓川右岸歩行者道路、七瀬川歩道橋	転落防止柵の一部の高さが低く、川に転落の可能性がある。	ガードレールの更新	県	対策済
430		押野	小学校	市道・押野16号八日市2丁目線12号	八日市2丁目200番地付近の南北道路	交通量が多い道路で、通学時に危険。	横断歩道の設置	警察（西）	対策困難
430		押野	小学校	市道・押野16号八日市2丁目線12号	八日市2丁目200番地付近の南北道路	交通量が多い道路で、通学時に危険。	通学路標識及び「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
430		押野	小学校	市道・準幹線575号八日市線	八日市2丁目「カットマン八日市」付近の横断歩道	走行する車の速度が速く、危険。	ダイヤモンドの引き直し	警察（西）	対策済
430		押野	小学校	市道・準幹線575号八日市線	八日市2丁目「カットマン八日市」付近の横断歩道	走行する車の速度が速く、危険。	路面標示の引き直しと新設	金沢市	対策済
430		押野	小学校	市道・押野17号八日市3丁目線22号	八日市サクラ児童公園付近の道路	道幅が狭く、通学時間帯に交通量が多い。	横断歩道の設置	警察（西）	対策困難
430		押野	小学校	市道・押野17号八日市3丁目線22号	八日市サクラ児童公園付近の道路	道幅が狭く、通学時間帯に交通量が多い。	通学路標識及び「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
430		押野	小学校	市道・押野16号八日市2丁目線11号	押野小学校前横断歩道	横断歩道の線が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察（西）	対策済
430		押野	小学校	県道・106号野々市西金沢停車場線	押野3丁目「北陸製菓」前の南北道路	中央線が薄くなっている。	中央線の塗り直し	石川県	対策済
430		浅野川	小学校	市道・潟津5号須崎町線	北陸鉄道浅野川線沿いの道路	道路の両側にガードパイプが設置されているが、高さが低く、老朽化している。	ガードパイプの更新	金沢市	対策済
430		犀川	小学校	市道・1級幹線76号浅川・下辰巳線	北陸エースコーン(株)から兼六レミコン(株)に面する道路	横断歩道はあるが、道幅が狭く、また、交通量も多く危険。	横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済
430		犀川	小学校	市道・1級幹線76号浅川・下辰巳線	北陸エースコーン(株)から兼六レミコン(株)に面する道路	横断歩道はあるが、道幅が狭く、また、交通量も多く危険。	路面標示の新設	金沢市	対策済
430		犀川	小学校	法定外道路	農道より県道207号線に向かう通路	通路の右側に壁となっている土地があるが、亀裂やたわみがあり、危険。	土地と反対側の路側帯を通学路にする	学校	対策済
430		杜の里	小学校	県道・22号主要地方道金沢・小松線	若松橋詰交差点、眼鏡市場から丸亀製麺へ抜ける地下道	通学路として使用しているが、地下道の照明が切れており、暗い。また、地下道そのものも老朽化している。	照明の更新	石川県	対策済
430		杜の里	小学校	県道・22号主要地方道金沢・小松線	若松橋詰交差点、眼鏡市場から丸亀製麺へ抜ける地下道	通学路として使用しているが、地下道の照明が切れており、暗い。また、地下道そのものも老朽化している。	建物の修繕	石川県	対策済
430		中央	小学校	県道金沢停車場線	安江町交差点の安江町320番地先	歩道が狭い	歩道の拡幅	石川県	対策済
430		中央	小学校	県道金沢停車場線	白金交差点の本町1丁目27番地先	歩道の勾配が急	勾配修正	石川県	対策済


①【長田中学校】




②【四十万小学校】




③【木曳野小学校】




④【緑小学校】



⑤【内川小学校】



⑥【新堅町小学校】




⑦【富樫小学校】 平成30年7月5日実施



⑧【小坂小学校】



⑨【千坂小学校】



●交差点付近の歩行者溜まりが狭い




空地の整備(金沢市 道路管理課)

⑩【湯涌小学校】




①【額小学校】



⑫【押野小学校】




⑬【浅野川小学校】




⑭【犀川小学校】



⑮【杜の里小学校】



⑩【中央小学校】



●歩道が狭い



歩道の拡幅(石川県)