

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	泉	小学校	県道45号 金沢鶴来線	金沢市泉が丘1丁目2地先	歩道が狭く高校生の自転車と児童が接触したこともある。	グリーンベルトの設置	石川県	対策済
503	緊急	泉	小学校	県道45号 金沢鶴来線	金沢市泉が丘1丁目2地先	歩道が狭く高校生の自転車と児童が接触したこともある。	長期的に自転車走行指導帯の設置を検討する	石川県	事業中
503	緊急	泉	小学校	市道 準幹線517号野町・泉野出町線	金沢市泉が丘1丁目20地先	歩道がないため、車や自転車との接触の可能性が高く危険である。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	泉	小学校	市道 準幹線517号野町・泉野出町線	金沢市泉が丘1丁目20地先	歩道がないため、車や自転車との接触の可能性が高く危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	泉	小学校	市道 弥生3丁目線4号	金沢市弥生3丁目33地先	車の抜け道になっており危険。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	泉	小学校	市道 弥生3丁目線4号	金沢市弥生3丁目33地先	車の抜け道になっており危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	泉	小学校	国道157号	金沢市弥生2丁目7地先	自転車と歩行者の接触があり危険である。	安全指導（民地側を歩行する）	学校	対策済
503	緊急	泉	小学校	国道157号	金沢市弥生2丁目7地先	自転車と歩行者の接触があり危険である。	自転車街頭指導と安全教育	警察（中）	実施中
503	緊急	泉	小学校	市道 1級幹線6号十一屋・有松線	泉が丘交差点	信号が近くに2カ所あり、通学路の横断歩道の信号を見落とす車両がある。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	泉	小学校	市道 準幹線517号野町・泉野出町線	金沢市泉が丘1丁目45地先	会館側から来る車が一旦停止せずに進行する。	停止指導線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	泉	小学校	市道 準幹線517号野町・泉野出町線	金沢市泉が丘1丁目45地先	会館側から来る車が一旦停止せずに進行する。	とまれの設置	金沢市	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 増泉4丁目線2号	金沢市増泉4丁目3-3地先	幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険である。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 増泉4丁目線2号	金沢市増泉4丁目3-3地先	幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険である。	クロスマークの引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 増泉4丁目線2号	金沢市増泉4丁目3-3地先	幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険である。	横断指導帯の設置	金沢市	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 増泉4丁目線2号	金沢市増泉4丁目3-3地先	幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険である。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 増泉4丁目線2号	金沢市増泉4丁目3-3地先	幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険である。	「歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 増泉4丁目線2号	金沢市増泉4丁目3-3地先	幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険である。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 増泉4丁目線2号	金沢市増泉4丁目3-3地先	幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険である。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 神田2丁目線1号	金沢市神田2丁目8-1地先	転落防止柵が必要。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 神田2丁目線1号	金沢市神田2丁目8-1地先	転落防止柵が必要。	横断指導帯の設置	金沢市	対策済
503	緊急	中村町	小学校	市道 神田2丁目線1号	金沢市神田2丁目8-1地先	転落防止柵が必要。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 1級幹線79号法島・大桑線	金沢市法島町9-49～法島町25-14地先	不定期に工事車両のトラックが往来して、危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 1級幹線79号法島・大桑線	金沢市法島町9-49～法島町25-14地先	不定期に工事車両のトラックが往来して、危険である。	発注者へ工事業者への注意を依頼	学校・金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 1級幹線79号法島・大桑線	金沢市法島町25-14地先	交差点より北側が道路付近が狭く、児童と車との接触が懸念される。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 1級幹線79号法島・大桑線	金沢市法島町25-14地先	交差点より北側が道路付近が狭く、児童と車との接触が懸念される。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 1級幹線79号法島・大桑線	金沢市法島町25-14地先	交差点より北側が道路付近が狭く、児童と車との接触が懸念される。	クロスマーク設置	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 1級幹線79号法島・大桑線	金沢市法島町25-14地先	交差点より北側が道路付近が狭く、児童と車との接触が懸念される。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 1級幹線79号法島・大桑線	金沢市法島町25-14地先	交差点より北側が道路付近が狭く、児童と車との接触が懸念される。	ダイヤモンドの移設	警察（中）	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 若草町線1号	金沢市若草町13-41～28-14地先	朝夕に速度を出す車が多いので、速度抑制対策をして欲しい。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 若草町線1号	金沢市若草町13-41～28-14地先	朝夕に速度を出す車が多いので、速度抑制対策をして欲しい。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 若草町線1号	金沢市若草町13-41～28-14地先	朝夕に速度を出す車が多いので、速度抑制対策をして欲しい。	スピード落とせの塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 若草町線1号	金沢市若草町13-41～28-14地先	朝夕に速度を出す車が多いので、速度抑制対策をして欲しい。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	十一屋	小学校	市道 若草町線1号	金沢市若草町13-41～28-14地先	朝夕に速度を出す車が多いので、速度抑制対策をして欲しい。	ゾーン30プラスの新設を検討	警察（中）	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	泉野	小学校	市道 準幹線510号野町・泉野線	金沢市泉野町1丁目17-20地先	登校時間帯は通行禁止となっているが、通行量がとても多く、歩道と車道の区別、外側線がない所が多い。	クロスマークの設置	金沢市	対策済
503	緊急	泉野	小学校	市道 準幹線510号野町・泉野線	金沢市泉野町1丁目17-20地先	登校時間帯は通行禁止となっているが、通行量がとても多く、歩道と車道の区別、外側線がない所が多い。	ポールコーンの設置	金沢市	対策済
503	緊急	泉野	小学校	市道 準幹線510号野町・泉野線	金沢市泉野町1丁目17-20地先	登校時間帯は通行禁止となっているが、通行量がとても多く、歩道と車道の区別、外側線がない所が多い。	止まれの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	泉野	小学校	市道 準幹線510号野町・泉野線	金沢市泉野町1丁目17-20地先	登校時間帯は通行禁止となっているが、通行量がとても多く、歩道と車道の区別、外側線がない所が多い。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	泉野	小学校	市道 泉野町1丁目線4号	金沢市泉野町1丁目4-11地先	下校時に横断歩道を渡った後で一気に歩く児童が多く、右からの細い道からの車に気づかないことがある。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	泉野	小学校	市道 泉野町1丁目線4号	金沢市泉野町1丁目4-11地先	下校時に横断歩道を渡った後で一気に歩く児童が多く、右からの細い道からの車に気づかないことがある。	「歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	泉野	小学校	市道 泉野町1丁目線4号	金沢市泉野町1丁目4-11地先	下校時に横断歩道を渡った後で一気に歩く児童が多く、右からの細い道からの車に気づかないことがある。	ポールコーンの設置	金沢市	対策済
503	緊急	泉野	小学校	市道 泉野町5丁目線9号	金沢市泉野町5丁目3地先	コンビニエンスストアを出入りする車と接触の危険がある。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 1級幹線4号広坂・新桜坂線	鱒町交差点	壁や天井の一部が剥離している。	地下道の壁面と天井面を修繕	金沢市	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 幸町線4号	幸町東交差点～思案橋交差点	脇道から出てくる自動車が不安である。	黄色の着色	学校	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 幸町線4号	幸町東交差点～思案橋交差点	脇道から出てくる自動車が不安である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 1級幹線3号・犀川大通り線	笠舞交差点	速度を出して坂道を下りる自転車が不安である。	自転車街頭指導と安全教育	警察（中）	実施中
503	緊急	犀桜	小学校	市道 1級幹線4号広坂・新桜坂線 犀桜小学校前	金沢市新堅町3丁目25地先	停止禁止の路面標示が消えかけている。	停止禁止の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 準幹線504号幸町・涌波線	幸町南交差点	幸町側から中川除町側へ進入する車が飛ばすので、危険である。	「飛び出し注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	金沢市本多町3丁目7地先 県立工業高校前	金沢市本多町3丁目7地先 県立工業高校前	一時停止しない車が多い。	「止まれ」の路面標示の設置	警察（中）	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 本多町3丁目線3号	金沢市本多町1-5地先	道幅が狭く、交通量が多い。外側線の設置を希望。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 準幹線508号片町・新堅線	金沢市新堅町3-22地先	飛び出し注意・減速を促す表示が必要。	「飛び出し注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 準幹線508号片町・新堅線	金沢市新堅町3-22地先	飛び出し注意・減速を促す表示が必要。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 準幹線504号幸町・涌波線	金沢市菊川2丁目19地先	過去自転車に乗った児童が、ふらっとバスとぶつかる事故があった。	安全教室の開催	警察（中）	実施中
503	緊急	犀桜	小学校	市道 菊川1丁目線2号	金沢市菊川1-18-21地先	脇道から出てくる車が危険である。	地元・育友会へ黄色の着色の塗り直しを依頼	学校	対策済
503	緊急	犀桜	小学校	市道 菊川1丁目線2号	金沢市菊川1-18-21地先	脇道から出てくる車が危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	小立野	小学校	市道 石引2丁目線29号	金沢市石引2丁目12-1地先	坂が急で、カーブもあるため、通行車が互いに気づきにくい。	「自転車歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	小立野	小学校	市道 石引2丁目線29号	金沢市石引2丁目12-1地先	坂が急で、カーブもあるため、通行車が互いに気づきにくい。	「歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	小立野	小学校	市道 石引2丁目線29号	金沢市石引2丁目12-1地先	坂が急で、カーブもあるため、通行車が互いに気づきにくい。	通学路標識の設置	金沢市	対策済
503	緊急	小立野	小学校	県道10号 金沢湯涌福光線	石引1丁目交差点	左折時の巻き込みが懸念される。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	小立野	小学校	県道10号 金沢湯涌福光線	石引1丁目交差点	左折時の巻き込みが懸念される。	交通指導取締り・交通監視活動	警察（中）	実施中
503	緊急	小立野	小学校	県道10号線	金沢市石引2丁目1地先	歩行者用の信号・横断歩道がない。	街頭指導による交通方法周知	警察（中）	実施中
503	緊急	小立野	小学校	市道 小立野2丁目線5号	金沢市小立野2丁目9-11地先	見通しの悪い箇所に横断歩道がある。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	小立野	小学校	市道 小立野2丁目線5号	金沢市小立野2丁目9-11地先	見通しの悪い箇所に横断歩道がある。	標識の視認性を妨げる民家の樹木伐採を依頼	警察（中）	対策済
503	緊急	兼六	小学校	市道 兼六元町線8号	金沢市兼六元町15地先	道が狭く車が交差するときに外側線をはみ出し危険。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	兼六	小学校	市道 準幹線503号橋場・天神町線	金沢市横山町3地先	抜け道として利用され通行量が多いが道幅が狭く車が外側線をはみ出し危険。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	兼六	小学校	市道 準幹線503号橋場・天神町線	金沢市横山町3地先	抜け道として利用され通行量が多いが道幅が狭く車が外側線をはみ出し危険。	交通指導取締り	警察（中）	実施中

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	兼六	小学校	国道159号線	賢坂辻交差点	道路が登坂かつ曲がっており歩道に車両が侵入するおそれがあり危険。	視線誘導標の設置	国	対策済
503	緊急	兼六	小学校	市道 兼六元町線1号	金沢市兼六元町29地先	変則交差点を減速せず通過するため危険。	「徐行」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	兼六	小学校	市道 兼六元町線1号	金沢市兼六元町29地先	変則交差点を減速せず通過するため危険。	「止まれ」の路面標示の設置	警察（中）	対策済
503	緊急	兼六	小学校	市道 暁町線15号	金沢市天神町1丁目10地先	数年前に自転車で飛び出した児童と自動車の接触事故があった。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	中央	小学校	市道 2級幹線311号武蔵・片町線	金沢市高岡町5地先	車の通行が多い。	黄色い注意看板の設置	学校	対策済
503	緊急	中央	小学校	市道 準幹線514号本町・白菊線	金沢市長町1丁目10-35地先	横断歩道はあるが、交通量が多い。	黄色い注意看板の設置	学校	対策済
503	緊急	中央	小学校	市道 準幹線514号本町・白菊線	金沢市長町1丁目10-35地先	横断歩道はあるが、交通量が多い。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	中央	小学校	市道 準幹線514号本町・白菊線	金沢市長町1丁目10-35地先	横断歩道はあるが、交通量が多い。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	中央	小学校	市道 2級幹線311号武蔵・片町線	金沢市長町1丁目10-35地先	横断歩道はあるが、交通量が多い。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	中央	小学校	市道 2級幹線311号武蔵・片町線	金沢市長町1丁目10-35地先	横断歩道はあるが、交通量が多い。	自転車走行指導線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	中央	小学校	市道 2級幹線311号武蔵・片町線	金沢市長町1丁目10-35地先	横断歩道はあるが、交通量が多い。	停止線の引き直し	警察（東）	対策済
503	緊急	長田町	小学校	市道 元菊町線8号	金沢市元菊町20-1地先	外側線がなく、車通りが多い。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	長田町	小学校	市道 元菊町線8号	金沢市元菊町20-1地先	外側線がなく、車通りが多い。	停止指導線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	長田町	小学校	市道 1級幹線13号中橋・八日市線	金沢市長田1丁目3-3地先	道幅が狭く、駐車場もあり車の出入りが多い。	通学路変更	学校	対策済
503	緊急	長田町	小学校	市道 1級幹線13号中橋・八日市線 県道 196号 上安原昭和町線	元菊町交差点	交通量が多く、スピードも速い。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	長田町	小学校	市道 1級幹線13号中橋・八日市線 県道 196号 上安原昭和町線	元菊町交差点	交通量が多く、スピードも速い。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	長田町	小学校	市道 1級幹線13号中橋・八日市線 県道 196号 上安原昭和町線	元菊町交差点	交通量が多く、スピードも速い。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	長田町	小学校	市道 1級幹線13号中橋・八日市線 県道 196号 上安原昭和町線	元菊町交差点	交通量が多く、スピードも速い。	「歩行者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 瓢箪町線3号	金沢市瓢箪町48地先 明成小学校前	速度超過する車が多い。横断歩道の標示が薄くなっている。	横断歩道の引き直し	警察（東）	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 笠市町線9号 県道 159号 金沢停車場北線	金沢市笠市町16-7地先、堀川町地先	自転車が多く、接触する危険がある。	停止指導線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 笠市町線9号 県道 159号 金沢停車場北線	金沢市笠市町16-7地先、堀川町地先	自転車が多く、接触する危険がある。	「歩行者優先」シート設置	石川県	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 笠市町線9号 県道 159号 金沢停車場北線	金沢市笠市町16-7地先、堀川町地先	自転車が多く、接触する危険がある。	根上解消	石川県	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 此花町・本町・笠市町別院通りと周辺道路	金沢市本町1丁目18地先	逆走する車が多い。	取り締まり強化	警察（東）	実施中
503	緊急	明成	小学校	市道 此花町線3号	金沢市笠市町6-20地先	車がスピードを出している危険。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 笠市町線4号	金沢市笠市町2-47地先	車が交互通行になっているが、幅員が狭いため危険。	クロスマークの塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 笠市町線4号	金沢市笠市町2-47地先	車が交互通行になっているが、幅員が狭いため危険。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 笠市町線4号	金沢市笠市町2-47地先	車が交互通行になっているが、幅員が狭いため危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 笠市町線4号	金沢市笠市町2-47地先	車が交互通行になっているが、幅員が狭いため危険。	通学路標識設置	金沢市	対策済
503	緊急	明成	小学校	市道 笠市町線4号	金沢市笠市町2-47地先	車が交互通行になっているが、幅員が狭いため危険。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（東）	対策済
503	緊急	諸江町	小学校	市道 1級幹線12号北間・中橋線	金沢市諸江町30地先 アルプラザ前歩道	諸江通りをそば処村田屋方面から来た車が右折してアルプラザに入ろうとする時、スピードも出ていて危ない。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	諸江町	小学校	市道 1級幹線85号北寺・大浦線	金沢市北寺町へ・16地先	横断歩道まで歩道がなく、子供達が一列になって歩くが、車もスピードを出している危険である。	「歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	諸江町	小学校	市道 弓取16号諸江町下丁線19号	金沢市諸江町下丁354-1地先	割出方面や下丁方面の合流地点であり、朝は特に児童も車通りも多く、見通しも悪い。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	諸江町	小学校	市道 弓取16号諸江町下丁線19号	金沢市諸江町下丁354-1地先	割出方面や下丁方面の合流地点であり、朝は特に児童も車通りも多く、見通しも悪い。	「止まれ」規制廃止	警察（東）	対策済
503	緊急	諸江町	小学校	市道 1級幹線85号北寺・大浦線	金沢市北寺町口・18地先	歩道が一部狭くなっており、児童が車道にはみ出るおそれがある。	側溝暗渠化	金沢市	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	諸江町	小学校	県道 200号 向粟崎安江町線	金沢市七ツ屋町地先～沖橋付近 お好み焼き茶の間前等	車通りが多い上に、外側線が消えかかっている。	グリーンベルトの設置	石川県	対策済
503	緊急	馬場	小学校	市道 東山2丁目13号	金沢市東山2丁目2-1地先	迂回路の出口で交通量が多く、スピードも出すので危険。	左右確認の指導	学校	対策済
503	緊急	馬場	小学校	市道 東山2丁目13号	金沢市東山2丁目2-1地先	迂回路の出口で交通量が多く、スピードも出すので危険。	黄色の足跡塗装	学校	対策済
503	緊急	馬場	小学校	市道 東山2丁目13号	金沢市東山2丁目2-1地先	迂回路の出口で交通量が多く、スピードも出すので危険。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	馬場	小学校	市道 東山2丁目13号	金沢市東山2丁目2-1地先	迂回路の出口で交通量が多く、スピードも出すので危険。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	馬場	小学校	市道 東山2丁目13号	金沢市東山2丁目2-1地先	迂回路の出口で交通量が多く、スピードも出すので危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	馬場	小学校	市道 東山2丁目13号	金沢市東山2丁目2-1地先	迂回路の出口で交通量が多く、スピードも出すので危険。	停止線の塗り直しを上申	警察（東）	対策済
503	緊急	馬場	小学校	国道 359号（県管理）	東山交差点	車がスピードを出し危険。自転車が歩道を走行し、接触の危険がある。	自転車走行指導帯と歩道の区分を示す標識の追加を検討	石川県	対策済
503	緊急	馬場	小学校	国道 359号（県管理）	東山交差点	車がスピードを出し危険。自転車が歩道を走行し、接触の危険がある。	パトロールの強化	警察（東）	実施中
503	緊急	馬場	小学校	市道 東山3丁目線25号	金沢市東山3丁目29-22地先	道路が狭く、送迎や通勤の車が多く危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	森山町	小学校	市道 準幹線522号小橋通り線	金沢市森山2丁目13-20地先	外側線が薄い箇所がある。歩道に駐車されることもある。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	森山町	小学校	市道 準幹線522号小橋通り線	金沢市森山2丁目13-20地先	外側線が薄い箇所がある。歩道に駐車されることもある。	パトロールの強化	警察（東）	実施中
503	緊急	森山町	小学校	市道 1級幹線15号春日・御所線	金沢市春日町11-1地先	信号がないため、横断の際危険である。	安全指導（信号のある「鳴和交差点」で横断）	学校	対策済
503	緊急	森山町	小学校	市道 1級幹線15号春日・御所線	金沢市春日町11-1地先	信号がないため、横断の際危険である。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	森山町	小学校	市道 1級幹線15号春日・御所線	金沢市春日町11-1地先	信号がないため、横断の際危険である。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	森山町	小学校	市道 1級幹線15号春日・御所線	金沢市春日町11-1地先	信号がないため、横断の際危険である。	パトロールの強化	警察（東）	実施中
503	緊急	森山町	小学校	市道 鳴和2丁目線8号	金沢市鳴和1-4地先	外側線が薄くなっている。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	森山町	小学校	市道 鳴和2丁目線8号	金沢市鳴和1-4地先	外側線が薄くなっている。	停止線の塗り直しを上申	警察（東）	対策済
503	緊急	森山町	小学校	市道 準幹線531号神宮寺・鳴和線	金沢市鳴和2丁目10地先	電柱を避けるために外側線をはみ出すので危険。	安全指導（新設する横断舗装を渡る）	学校	対策済
503	緊急	森山町	小学校	市道 準幹線531号神宮寺・鳴和線	金沢市鳴和2丁目10地先	電柱を避けるために外側線をはみ出すので危険。	横断歩道を設置	警察（東）	対策済
503	緊急	小坂	小学校	市道 1級幹線62号百坂・小坂線	金沢市小坂町中92地先	幹線道路への抜け道になっており、車の速度が速い。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	小坂	小学校	市道 準幹線530号神宮寺・元町線	金沢市神宮寺町1-40地先	用水への転落の恐れあり。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	小坂	小学校	市道 小坂52号小坂町南線1号	金沢市小坂町中142地先	外側線が消えかけている。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 2級幹線318号荒屋・横枕線	金沢市横枕町ハ17-1地先	高速道路下の道幅が狭く、車速度も速いので、児童のトンネル内の歩行が危険。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 2級幹線318号荒屋・横枕線	金沢市横枕町ハ17-1地先	高速道路下の道幅が狭く、車速度も速いので、児童のトンネル内の歩行が危険。	減速マークの塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 2級幹線318号荒屋・横枕線	金沢市横枕町ハ17-1地先	高速道路下の道幅が狭く、車速度も速いので、児童のトンネル内の歩行が危険。	「速度落せ」の路面標示の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 2級幹線318号荒屋・横枕線	金沢市横枕町ハ17-1地先	高速道路下の道幅が狭く、車速度も速いので、児童のトンネル内の歩行が危険。	交差点標識の交換	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 小坂39号横枕町線11号	金沢市横枕町ハ28-1地先	道幅が狭く、高速道路側には逃げるスペースがない。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 小坂39号横枕町線11号	金沢市横枕町ハ28-1地先	道幅が狭く、高速道路側には逃げるスペースがない。	転落防護柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 小坂39号横枕町線11号	金沢市横枕町ハ85地先	高速道路下から通行する自動車から見て左側から通行する通学児童が見えづらく危険。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 小坂39号横枕町線11号	金沢市横枕町ハ85地先	高速道路下から通行する自動車から見て左側から通行する通学児童が見えづらく危険。	交差点表示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 小坂39号横枕町線11号	金沢市横枕町ハ85地先	高速道路下から通行する自動車から見て左側から通行する通学児童が見えづらく危険。	「歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 小坂39号横枕町線11号	金沢市横枕町ハ85地先	高速道路下から通行する自動車から見て左側から通行する通学児童が見えづらく危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	千坂	小学校	県道 201号 蚊爪森本停車場線	金沢市荒屋1丁目14-2地先 金沢信用金庫前横断歩道	信号のない横断歩道で、通学時中々止まってくれない。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	千坂	小学校	県道 201号 蚊爪森本停車場線	金沢市荒屋1丁目14-2地先 金沢信用金庫前横断歩道	信号のない横断歩道で、通学時中々止まってくれない。	ドットラインの設置	石川県	対策済
503	緊急	千坂	小学校	県道 201号 蚊爪森本停車場線	金沢市荒屋1丁目14-2地先 金沢信用金庫前横断歩道	信号のない横断歩道で、通学時中々止まってくれない。	歩行者妨害の取り締まり強化	警察（東）	実施中
503	緊急	千坂	小学校	市道 1級幹線58号大浦・百坂線	金沢市千田町34-1地先	たんぼ道だが、抜け道で車とのすれ違いが危ない。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 1級幹線58号大浦・百坂線	金沢市千田町34-1地先	たんぼ道だが、抜け道で車とのすれ違いが危ない。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	千坂	小学校	国道 8号線 県道 201号線	福久交差点	常時左折可の交差点であり、横断歩道に進入する車が心配。	通学路変更	学校	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 1級幹線58号大浦・百坂線	金沢市法光寺町108-1地先	横断歩道を渡ると、コンビニの入り口があり、車との接触が考えられる。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	千坂	小学校	市道 小坂42号宮保町線7号	金沢市疋田1丁目416地先	信号がなく、車が中々止まってくれない。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	夕日寺	小学校	市道 準幹線554号御所町線	金沢市御所町1丁目334地先 星稜女子短期大学付近のT字路から御所町へ向かう道路	カーブで自転車が車道の中央に飛び出してくる。	小中学校交通安全教室にて自転車のマナー指導	警察（東）	対策済
503	緊急	夕日寺	小学校	県道 210号線 清水・小坂線	金沢市東長江町い7-7地先 御所ニュータウン口交差点	山王町方面から御所方面へ右折する車が、対向車の切れ目に急いで右折しようとして、横断歩道への注意がおろそかになる。	パトロール強化	警察（東）	実施中
503	緊急	夕日寺	小学校	市道 小坂23号東長江町線	金沢市東長江町又36-3地先 山王団地口交差点から夕日寺小学校東側向かう道路	見通しが悪く、側道から出る車と入ってくる子どもが接触しそうになる。	見守り隊の見守り	学校	対策済
503	緊急	大浦	小学校	県道 201号線 蚊爪森本停車場線	金沢市木越2-79地先	登校時間帯に車が多く通行し、危険である。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	大浦	小学校	県道 201号線 蚊爪森本停車場線	金沢市木越2-79地先	登校時間帯に車が多く通行し、危険である。	「横断者注意」の路面標示の塗り直し	石川県	対策済
503	緊急	大浦	小学校	県道 201号線 蚊爪森本停車場線	金沢市木越2-79地先	登校時間帯に車が多く通行し、危険である。	ドットラインの塗り直し	石川県	対策済
503	緊急	大浦	小学校	県道 201号線 蚊爪森本停車場線	金沢市木越2-79地先	登校時間帯に車が多く通行し、危険である。	キャッツアイの補修	石川県	対策済
503	緊急	大浦	小学校	県道 201号線 蚊爪森本停車場線	金沢市木越2-79地先	登校時間帯に車が多く通行し、危険である。	横断歩道の塗り直し	警察（東）	対策済
503	緊急	大浦	小学校	県道 201号線 蚊爪森本停車場線	金沢市木越2-79地先	登校時間帯に車が多く通行し、危険である。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（東）	対策済
503	緊急	大浦	小学校	市道 川北1号東蚊爪町線	金沢市湊2丁目166-1地先	横断歩道で待つ児童が危険である。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	大浦	小学校	市道 川北1号東蚊爪町線	金沢市湊2丁目166-1地先	横断歩道で待つ児童が危険である。	ガードパイプの設置	金沢市	対策済
503	緊急	大浦	小学校	市道 川北1号東蚊爪町線	金沢市湊2丁目166-1地先	横断歩道で待つ児童が危険である。	横断歩道の標識を補修	警察（東）	対策済
503	緊急	大浦	小学校	市道 1級幹線72号大浦・木越線	金沢市大浦町ヲ2-3地先	橋の幅が狭く、人と車が同時に通れない。	見守り隊の見守り	学校	対策済
503	緊急	大浦	小学校	市道 1級幹線72号大浦・木越線	金沢市大浦町ヲ2-3地先	橋の幅が狭く、人と車が同時に通れない。	橋の前後に「学童注意」の路面表示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	大浦	小学校	市道 1級幹線72号大浦・木越線	金沢市大浦町ヲ2-3地先	橋の幅が狭く、人と車が同時に通れない。	橋にグリーンベルトを設置	金沢市	対策済
503	緊急	大浦	小学校	県道 201号線 蚊爪森本停車場線	大浦ICランプ交差点	信号機がない。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	大浦	小学校	県道 201号線 蚊爪森本停車場線	大浦ICランプ交差点	信号機がない。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
503	緊急	浅野川	小学校	市道 弓取6号三ツ屋町線3号	金沢市三ツ屋町ハ45-1地先	水路に柵が必要である。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	浅野川	小学校	市道 潟津9号蚊爪町線16号	金沢市蚊爪町イ16地先	幹線道路の抜け道で、用水の水位も高く、危険。	安全指導（用水の反対側を歩く）	学校	対策済
503	緊急	鞍月	小学校	市道 鞍月7号御供田町線	金沢市大友町3丁目2地先	クリニックの塀が死角となり見通しがかなり悪く、横断中の児童を巻き込む可能性がある。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	鞍月	小学校	市道 1級幹線55号戸水・割出線	金沢市大友3丁目5地先	石川トヨペット側から右折する車がスピードをあげて交差点に進入してることがあり、横断中の児童を巻き込む可能性がある。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	鞍月	小学校	金沢外環状道路（海側幹線）	大友町西、大友町北、近岡南、直江町西交差点	歩行者信号が短く、渡りきれない低学年等は2段階で渡るが、交通量も多く待っている間も危険を感じる。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	鞍月	小学校	市道 1級幹線126号戸水町線	大友町交差点	交通量が多く、速いスピードで交差点に進入してくる車が時々見受けられ危険である。	信号の時間調整	警察（西）	対策済
503	緊急	鞍月	小学校	市道 準幹線582号近岡・南新保線	金沢市直江町ホ1地先	交通量が多く、道幅も大変狭く危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	鞍月	小学校	市道 準幹線582号近岡・南新保線	金沢市直江町ホ1地先	交通量が多く、道幅も大変狭く危険である。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	鞍月	小学校	県道 299号線	金沢市直江南1丁目 直江町信号交差点	押しボタン信号が短く渡りきれない児童がいる。	信号の時間調整	警察（西）	対策済
503	緊急	鞍月	小学校	県道 60号 金沢田鶴浜線	鞍月5丁目交差点	信号が短く定って横断しなければならぬことが多く、左折・右折で交差点に進入してくる車もスピードを上げてくることがあり危険である。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	栗崎	小学校	市道 1級幹線73号栗崎線	金沢市栗崎町83-1地先	通行可能時間が下校時間と違い、車両が進入してくる。	安全指導	学校	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	粟崎	小学校	県道 60号 金沢田鶴浜線脇 市道 粟崎5号粟崎町5丁目線4号	金沢市粟崎町5丁目3-2地先	車の出入りが多いが、横断歩道がない。	停止指導線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	粟崎	小学校	県道 60号 金沢田鶴浜線脇 市道 粟崎5号粟崎町5丁目線4号	金沢市粟崎町5丁目3-2地先	車の出入りが多いが、横断歩道がない。	横断指導線の設置	石川県	対策済
503	緊急	粟崎	小学校	県道 60号 金沢田鶴浜線脇	大浜交差点	信号を待機する場所が狭い。	ラバーボールの設置	石川県	対策済
503	緊急	粟崎	小学校	市道 粟崎6号粟崎町線78号	金沢市粟崎町ト135-14地先	道幅が狭く、外側線もない。店の駐車車両で見通しが悪い。	店への申し入れ	学校	対策済
503	緊急	粟崎	小学校	市道 粟崎6号粟崎町線78号	金沢市粟崎町ト135-14地先	道幅が狭く、外側線もない。店の駐車車両で見通しが悪い。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	粟崎	小学校	市道 1級幹線73号粟崎線	金沢市粟崎町ホ52-12地先	片側に外側線がない。車の速度も速い。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	粟崎	小学校	県道 60号 金沢田鶴浜線 地下道路	金沢市粟崎町ヘ86-8地先	老朽化が進んでいる。	地下道の修繕	石川県	対策済
503	緊急	大野町	小学校	市道 大野1号大野西線38号	金沢市大野町4丁目フ53-1地先	スピードが出る道路で、過去事故が起きた箇所である。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	大野町	小学校	市道 大野1号大野西線38号	金沢市大野町4丁目フ53-1地先	スピードが出る道路で、過去事故が起きた箇所である。	横断歩道の塗りなおし	警察（西）	対策済
503	緊急	大野町	小学校	県道 198号 畝田大野線	金沢市大野町4丁目16-3地先	横断歩道の確認がしにくく、危険である。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	大野町	小学校	県道 198号 畝田大野線	金沢市大野町4丁目16-3地先	横断歩道の確認がしにくく、危険である。	外側線の引き直し	石川県	対策済
503	緊急	大野町	小学校	県道 198号 畝田大野線	金沢市大野町4丁目16-3地先	横断歩道の確認がしにくく、危険である。	横断歩道の塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	大野町	小学校	県道 198号 畝田大野線	金沢市大野町4丁目16-3地先	横断歩道の確認がしにくく、危険である。	停止線の塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	大野町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金沢市大野町4丁目157地先	横断歩道の確認がしにくく、危険である。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	大野町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金沢市大野町4丁目157地先	横断歩道の確認がしにくく、危険である。	横断歩道の塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	大野町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金沢市大野町4丁目157地先	横断歩道の確認がしにくく、危険である。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	大野町	小学校	市道 準幹線556号金石・大野線	金沢市金石北4丁目1-1地先	交通量が多く、見通しが悪い。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	金石町	小学校	市道 金石西3丁目線4号	金沢市金石西3丁目28地先	道幅が狭く、車との接触の恐れあり。	「通学路」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	金石町	小学校	市道 金石西3丁目線4号	金沢市金石西3丁目28地先	道幅が狭く、車との接触の恐れあり。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	金石町	小学校	市道 金石西3丁目線4号	金石西3丁目交差点	道幅が狭いが、車のスピードが速い。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	金石町	小学校	市道 2級幹線307号金石・桂町線	あけぼの西口交差点	道幅が狭いが、車のスピードが速い。	「通学路」の設置	金沢市	対策済
503	緊急	金石町	小学校	市道 2級幹線307号金石・桂町線	あけぼの西口交差点	道幅が狭いが、車のスピードが速い。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	金石町	小学校	市道 金石北2丁目線9号	金沢市金石北2丁目2-7地先	交差点の見通しが悪く、交通量が多い。	停止指導線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	大徳	小学校	県道 17号 金沢港線	金沢市松村5丁目281地先	車のスピードが速く、信号待ちの児童が危険である。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
503	緊急	大徳	小学校	県道 17号 金沢港線	金沢市松村5丁目281地先	車のスピードが速く、信号待ちの児童が危険である。	ボラードの設置	石川県	対策済
503	緊急	大徳	小学校	市道 大徳22号松村6丁目線7号	金沢市松村6丁目60地先	交通量が多く、外側線が途中までしかない。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	大徳	小学校	市道 大徳33号畝田東3丁目線1号	金沢市畝田東3丁目130-1地先	交通量が多く、外側線が消えている。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	大徳	小学校	市道 準幹線540号松村線	金沢市松村2丁目1地先	交通量が多く、信号がなく危険である。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	大徳	小学校	市道 準幹線540号松村線	金沢市松村2丁目1地先	交通量が多く、信号がなく危険である。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	戸板	小学校	市道 戸水23号戸板北線19号	金沢市戸板3丁目1地先	道が細く危険。橋の柵から川をのぞき込み落下の危険がある。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	戸板	小学校	市道 戸水23号戸板北線19号	金沢市戸板3丁目1地先	道が細く危険。橋の柵から川をのぞき込み落下の危険がある。	注意看板の設置	金沢市	対策済
503	緊急	戸板	小学校	市道 1級幹線112号若宮・玉鉾線	金沢市戸板4丁目35地先	信号がなく危険。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	戸板	小学校	県道 196号 上安原昭和町線	桜田町交差点 桜田地下道	一部横断歩道がなく危険。付近の地下道路も老朽化が進んでいる。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	戸板	小学校	県道 196号 上安原昭和町線	桜田町交差点 桜田地下道	一部横断歩道がなく危険。付近の地下道路も老朽化が進んでいる。	地下道の修繕	石川県	対策済
503	緊急	緑	小学校	市道 1級幹線49号南塚・下安原線	金沢市北塚町西455地先	見通しが悪く両方向から走行してきた車が校門前で接触しそうになり危険。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	緑	小学校	市道 1級幹線49号南塚・下安原線	金沢市北塚町西455地先	見通しが悪く両方向から走行してきた車が校門前で接触しそうになり危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	緑	小学校	市道 1級幹線46号専光寺・袋島線	金沢市専光寺町ト113地先	横断歩道はあるが、信号機がなく、交通量が多いため危険。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	緑	小学校	県道 196号 一般県道上安原・昭和町線	金沢市神野町西362-4地先	トラックの交通量が多く危険。	歩道の拡幅	石川県	対策済
503	緊急	緑	小学校	県道 25号 金沢美川小松線	並木町等元寺町ト115-0地先 等元寺本町五路前の道	交通量が多いが横断歩道がなく危険。	区画線の引き直し	石川県	対策済
503	緊急	緑	小学校	県道 25号 金沢美川小松線	並木町等元寺町ト115-0地先 等元寺本町五路前の道	交通量が多いが横断歩道がなく危険。	外側線の設置	石川県	対策済
503	緊急	緑	小学校	市道 1級幹線50号豊穂・上安原線	金沢市上安原2丁目21地先	横断歩道の設置希望。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	緑	小学校	市道 1級幹線49号南塚・下安原線	金沢市北塚町東10地先	交通量が多いが、歩道がなく危険。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	緑	小学校	県道 196号 上安原昭和町線	金沢市松島3丁目196地先	交通量が多いが、歩道がなく危険。	外側線の設置	石川県	対策済
503	緊急	押野	小学校	市道 押野16号八日市2丁目線11号	金沢市八日市1丁目176地先	歩道が大変狭く、防護柵がないため通学の際に危険。	防護柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	押野	小学校	市道 押野16号八日市2丁目線11号	金沢市八日市1丁目176地先	歩道が大変狭く、防護柵がないため通学の際に危険。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	押野	小学校	市道 押野16号八日市2丁目線11号	金沢市八日市1丁目176地先	歩道が大変狭く、防護柵がないため通学の際に危険。	横断歩道の塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	押野	小学校	県道 106号 野々市西金沢停車場線	金沢市押野2丁目274-3地先	横断歩道が少なく、危険である。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	押野	小学校	県道 106号 野々市西金沢停車場線	金沢市押野2丁目274-3地先	横断歩道が少なく、危険である。	ドットラインの設置	石川県	対策済
503	緊急	押野	小学校	市道 押野28号押野3丁目線2号	金沢市押野3丁目608地先	横断歩道が少なく、危険である。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	米丸	小学校	県道 25号 金沢美川小松線	金沢市進和町82地先	信号待ちをしている児童が危険である。	外側線の設置	石川県	対策済
503	緊急	米丸	小学校	県道 25号 金沢美川小松線	金沢市進和町82地先	信号待ちをしている児童が危険である。	ポールコーンの設置	石川県	対策済
503	緊急	米丸	小学校	市道 米丸25号保古3丁目線7号	金沢市保古3丁目24地先	保古3丁目へ向かう通学路に横断歩道がない。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	米丸	小学校	市道 米丸25号保古3丁目線7号	金沢市保古3丁目24地先	保古3丁目へ向かう通学路に横断歩道がない。	横断指導線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	米丸	小学校	市道 米丸25号保古3丁目線7号	金沢市保古3丁目24地先	保古3丁目へ向かう通学路に横断歩道がない。	「止まれ」の路面標示の設置	警察（西）	対策済
503	緊急	米丸	小学校	市道 2級幹線304号古府・御影線	金沢市入江3丁目9-2地先	歩道の無い区間に駐車していることがある。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	米丸	小学校	市道 2級幹線304号古府・御影線	金沢市入江3丁目9-2地先	歩道の無い区間に駐車していることがある。	パトロールの強化	警察（西）	対策済
503	緊急	米丸	小学校	市道 1級幹線43号古府・玉鉾線	玉鉾2丁目交差点	信号待ちをしている児童が危険である。	車止め、車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 有松2丁目線4号	金沢市有松2丁目6-45地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬25号4丁目線13号	金沢市横川4丁目30-4地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	「生活ゾーン」の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬25号4丁目線13号	金沢市横川4丁目30-4地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬25号4丁目線13号	金沢市横川4丁目30-4地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	一時停止標識の補修・高輝度化	警察（中）	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬25号4丁目線13号	金沢市横川4丁目30-4地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	止まれの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬25号4丁目線13号	金沢市横川4丁目30-4地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬12号西泉2丁目線13号及び市道に繋がる法定外道路	金沢市西泉2丁目115地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬12号西泉2丁目線13号及び市道に繋がる法定外道路	金沢市西泉2丁目115地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	市道に繋がる法定外道路に、「速度落とせ」の路面標示の設置	教育総務課	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬12号西泉2丁目線13号及び市道に繋がる法定外道路	金沢市西泉2丁目115地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	市道に繋がる法定外道路の、「徐行」の路面標示の塗り直し	教育総務課	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬12号西泉2丁目線13号及び市道に繋がる法定外道路	金沢市西泉2丁目115地先	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	30km/h規制標識を増設	警察（中）	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬40号泉本町3丁目線1号	金沢市泉本町1丁目180-1地先	中学生が交差する通学路上の用水路の側溝がはり出しており、歩行する幅が極端に狭くなっている。	中学校の通学ルート変更	学校	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬40号泉本町3丁目線1号	金沢市泉本町1丁目180-1地先	中学生が交差する通学路上の用水路の側溝がはり出しており、歩行する幅が極端に狭くなっている。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	三馬	小学校	市道 三馬40号泉本町3丁目線1号	金沢市泉本町1丁目180-1地先	中学生が交差する通学路上の用水路の側溝がはり出しており、歩行する幅が極端に狭くなっている。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	県道 45号 金沢鶴来線	金沢市窪6丁目144地先	交通量が多いが歩道がせまい。	黄色塗装の塗り直し	学校	対策済
503	緊急	富樫	小学校	県道 45号 金沢鶴来線	金沢市窪6丁目144地先	交通量が多いが歩道がせまい。	転落防止柵の設置	石川県	対策済
503	緊急	富樫	小学校	県道 45号 金沢鶴来線	金沢市窪6丁目144地先	交通量が多いが歩道がせまい。	グリーンベルトの設置	石川県	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺3丁目線7号	金沢市円光寺3丁目5-1地先	用水へ転落のおそれがある。	転落防止柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺3丁目線5号	金沢市円光寺3丁目8-1地先	道路幅がせまいが外側線がない。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺3丁目線5号	金沢市円光寺3丁目8-1地先	道路幅がせまいが外側線がない。	クロスマークの塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺3丁目線5号	金沢市円光寺3丁目8-1地先	道路幅がせまいが外側線がない。	止まれの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺3丁目線5号	金沢市円光寺3丁目8-1地先	道路幅がせまいが外側線がない。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 1級幹線31号若草・横川線	円光寺3丁目交差点	車が速度を落とさず右折し交差点に進入する。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 1級幹線31号若草・横川線	円光寺3丁目交差点	車が速度を落とさず右折し交差点に進入する。	交通指導取締り・交通監視活動	警察（中）	実施中

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	富樫	小学校	市道 富樫2丁目線3号	金沢市富樫2丁目6-1地先	見通しが悪い。	カーブミラーの設置	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 富樫2丁目線5号	金沢市富樫3丁目3-4地先	民地の生垣で道路標識が見えない。	標識を覆う枝の伐採	警察（中）	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 富樫2丁目線5号	金沢市富樫2丁目9地先	ダイヤモンドが消えかけている。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 富樫2丁目線5号	金沢市富樫2丁目9付近	横断歩道の設置要望。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	富樫	小学校	県道 22号 金沢小松線	伏見台1丁目交差点	右折信号が青になると車が猛スピードで右折する。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
503	緊急	富樫	小学校	県道 22号 金沢小松線	伏見台1丁目交差点	右折信号が青になると車が猛スピードで右折する。	交通指導取締り・交通監視活動	警察（中）	実施中
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺本町線4号	金沢市円光寺本町10-22地先	ダイヤモンドが消えかけている。 民地の生垣で標識が見えない。 道路幅がせまい。	地主に剪定を指導	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺本町線4号	金沢市円光寺本町10-22地先	ダイヤモンドが消えかけている。 民地の生垣で標識が見えない。 道路幅がせまい。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺本町線4号	金沢市円光寺本町10-22地先	ダイヤモンドが消えかけている。 民地の生垣で標識が見えない。 道路幅がせまい。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺本町線4号	金沢市円光寺本町10-22地先	ダイヤモンドが消えかけている。 民地の生垣で標識が見えない。 道路幅がせまい。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺本町線8号	金沢市円光寺本町5-17地先	用水へ転落のおそれがある。	視線誘導標の設置	金沢市	対策済
503	緊急	富樫	小学校	市道 円光寺本町線8号	金沢市円光寺本町5-17地先	用水へ転落のおそれがある。	注意看板の設置	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 準幹線583号額乙丸・額谷線	金沢市額乙丸町イ41地先	学校前の横断歩道に児童が溜まるため、車止めの設置を希望。	車両防護柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 準幹線583号額乙丸・額谷線	金沢市額乙丸町イ41地先	学校前の横断歩道に児童が溜まるため、車止めの設置を希望。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 準幹線583号額乙丸・額谷線	金沢市額乙丸町イ41地先	学校前の横断歩道に児童が溜まるため、車止めの設置を希望。	30km/h規制標識を増設	警察（中）	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 準幹線583号額乙丸・額谷線	金沢市額乙丸町イ41地先	学校前の横断歩道に児童が溜まるため、車止めの設置を希望。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号乙丸町線5号	金沢市額乙丸町ハ18-1地先	車の交通量が多いが歩道がなく危険。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号乙丸町線5号	金沢市額乙丸町ハ18-1地先	車の交通量が多いが歩道がなく危険。	中央線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号乙丸町線5号	金沢市額乙丸町ハ18-1地先	車の交通量が多いが歩道がなく危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号乙丸町線5号	金沢市額乙丸町ハ18-1地先	車の交通量が多いが歩道がなく危険。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号乙丸町線5号	金沢市額乙丸町ハ18-1地先	車の交通量が多いが歩道がなく危険。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号額乙丸町線19号	金沢市額乙丸町口153地先	幹線道路への抜け道として利用する車が多く、横断歩道がないため危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号額乙丸町線19号	金沢市額乙丸町口153地先	幹線道路への抜け道として利用する車が多く、横断歩道がないため危険である。	中央線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号額乙丸町線19号	金沢市額乙丸町口153地先	幹線道路への抜け道として利用する車が多く、横断歩道がないため危険である。	横断歩道設置に合わせ歩道の切り下げ	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 額17号額乙丸町線19号	金沢市額乙丸町口153地先	幹線道路への抜け道として利用する車が多く、横断歩道がないため危険である。	横断歩道設置の検討	警察（中）	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 準幹線583号額乙丸・額谷線	金沢市額乙丸町イ41地先	歩者分離信号のため、押しボタンを押して児童が横断する際に、青信号と勘違いした車と接触のおそれがある。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	額	小学校	市道 準幹線583号額乙丸・額谷線	金沢市額乙丸町イ41地先	歩者分離信号のため、押しボタンを押して児童が横断する際に、青信号と勘違いした車と接触のおそれがある。	コの字型減速マークの設置	金沢市	対策済
503	緊急	内川	小学校	県道 114号 小原土清水線 内川小学校～内川公民館	金沢市別所町井18-3地先 内川小学校～内川公民館	大型トラックの交通量が多く、スピードも出ている。	ラバーポールの設置	石川県	対策済
503	緊急	内川	小学校	県道 114号 小原土清水線 内川小学校～内川公民館	金沢市別所町井18-3地先 内川小学校～内川公民館	大型トラックの交通量が多く、スピードも出ている。	車線の塗り直し	石川県	対策済
503	緊急	内川	小学校	県道 114号 小原土清水線 内川小学校～内川公民館	金沢市別所町井18-3地先 内川小学校～内川公民館	大型トラックの交通量が多く、スピードも出ている。	カーブ箇所に車両用防護柵を設置	石川県	対策済
503	緊急	内川	小学校	県道 114号 小原土清水線	金沢市三小牛町十1-21地先 内川小学校からの三叉路	横断歩道が消えかけている。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	内川	小学校	県道 114号 小原土清水線	金沢市三小牛町十1-21地先 内川小学校からの三叉路	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	内川	小学校	県道 114号 小原土清水線	金沢市三小牛町十1-21地先 内川小学校からの三叉路	横断歩道が消えかけている。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	内川	小学校	県道 114号 小原土清水線 内川小学校前	金沢市三小牛町十2-25地先 内川小学校前	横断歩道が消えかけている。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	内川	小学校	県道 114号 小原土清水線 内川小学校前	金沢市三小牛町十2-25地先 内川小学校前	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	犀川	小学校	市道 1級幹線76号浅川・下辰巳線	金沢市辰巳町口64-9地先	工場の外壁により、死角になる。外側線も薄くなっている。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	犀川	小学校	市道 1級幹線76号浅川・下辰巳線	金沢市辰巳町口64-9地先	工場の外壁により、死角になる。外側線も薄くなっている。	横断歩道に移設	警察（中）	対策済
503	緊急	犀川	小学校	県道 207号 倉谷土清水線	金沢市辰巳町二18の地先	路肩が一部崩れており、外側線の幅も狭い。	路肩の復旧を検討。応急的にロープを張る	石川県	対策済
503	緊急	犀川	小学校	県道 207号 倉谷土清水線	金沢市辰巳町二18の地先	路肩が一部崩れており、外側線の幅も狭い。	一時停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	犀川	小学校	市道 1級幹線27号天池・辰巳線	金沢市辰巳町二20地先	外側線がなく、危険。	外側線の 신설	金沢市	対策済
503	緊急	犀川	小学校	市道 1級幹線27号天池・辰巳線	金沢市辰巳町二20地先	外側線がなく、危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	犀川	小学校	市道 1級幹線27号天池・辰巳線	金沢市辰巳町二20地先	外側線がなく、危険。	横断指導線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	犀川	小学校	農道	金沢市末町四53-1の地先	隣接する建物に亀裂・たわみがあり危険。	地元と協議し対策を検討	学校	対策済
503	緊急	犀川	小学校	農道	金沢市末町十九84-1の地先	運転マナーが悪い。	地元と協議し対策を検討	学校	対策済
503	緊急	犀川	小学校	県道 207号 倉谷土清水線	金沢市末町六23-3の地先	信号待ちの際、車と距離が近い。	クッションドラムの更新・新設	石川県	対策済
503	緊急	犀川	小学校	県道 207号 倉谷土清水線	金沢市末町六23-3の地先	信号待ちの際、車と距離が近い。	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	犀川	小学校	県道 207号 倉谷土清水線	金沢市末町六23-3の地先	信号待ちの際、車と距離が近い。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	犀川	小学校	県道 207号 倉谷土清水線	金沢市末町六23-3の地先	信号待ちの際、車と距離が近い。	交通監視活動の実施	警察（中）	実施中
503	緊急	犀川	小学校	農道	金沢市末町54-1地先	左折時に児童が見えにくく危険。	地元と協議し対策を検討	学校	対策済
503	緊急	犀川	小学校	市道 犀川3号末町南線12号	金沢市末町十九84-1地先	「通学路」の標識が老朽化している。	標識の修繕	金沢市	対策済
503	緊急	犀川	小学校	市道 犀川3号末町南線7号	金沢市末町六22-1地先	坂の見通しが悪く、児童を認識しにくい。	「徐行」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	湯涌	小学校	市道 2級幹線336号北袋・湯涌線 金沢市北袋町ヲ31-5地先 県道10号 金沢湯涌福光線	金沢市湯涌荒屋町ハ-2172-1地先	車両用防護柵がないところがあり、危険である。	歩道の設置	石川県	事業中
503	緊急	湯涌	小学校	市道 2級幹線336号北袋・湯涌線 金沢市北袋町ヲ31-5地先 県道10号 金沢湯涌福光線	金沢市湯涌荒屋町ハ-2172-1地先	車両用防護柵がないところがあり、危険である。	車両用防護柵の設置	石川県	事業中
503	緊急	湯涌	小学校	市道 2級幹線336号北袋・湯涌線 金沢市北袋町ヲ31-5地先 県道10号 金沢湯涌福光線	金沢市湯涌荒屋町ハ-2172-1地先	車両用防護柵がないところがあり、危険である。	グリーンベルトの設置	石川県	事業中
503	緊急	湯涌	小学校	市道 2級幹線336号北袋・湯涌線	金沢市湯涌荒屋町イ-23地先	カーブになっており見通しが悪く、かつ車両用防護柵がないところがあり、危険である。	通学路変更	学校	対策済
503	緊急	湯涌	小学校	市道 2級幹線336号北袋・湯涌線	金沢市湯涌荒屋町イ-23地先	カーブになっており見通しが悪く、かつ車両用防護柵がないところがあり、危険である。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	湯涌	小学校	市道 2級幹線336号北袋・湯涌線	金沢市湯涌荒屋町イ-23地先	カーブになっており見通しが悪く、かつ車両用防護柵がないところがあり、危険である。	車両用防護柵の設置	金沢市	対策済
503	緊急	湯涌	小学校	市道 2級幹線336号北袋・湯涌線	金沢市湯涌荒屋町イ-23地先	カーブになっており見通しが悪く、かつ車両用防護柵がないところがあり、危険である。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	湯涌	小学校	市道 2級幹線336号北袋・湯涌線	金沢市湯涌荒屋町イ-23地先	カーブになっており見通しが悪く、かつ車両用防護柵がないところがあり、危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	田上	小学校	県道 209号 芝原石引町線	金沢市田上町ウ4-1地先 (株)ミツオ住宅前の道路	歩道がなく危険。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	田上	小学校	県道 209号 芝原石引町線	金沢市田上町ウ4-1地先 (株)ミツオ住宅前の道路	歩道がなく危険。	歩道の延長	石川県	事業中
503	緊急	田上	小学校	市道 2級幹線371号田上本町線	金沢市田上本町4丁目133地先	抜け道で交通量が多いが横断歩道がない。	パトロール・交通監視活動	警察（中）	実施中
503	緊急	田上	小学校	県道 209号 芝原石引町線	金沢市田上本町3丁目203の地先 田上本町第二交差点	カーブの下り坂で、車のスピードが速い。	「下り坂注意」の路面標示設置	石川県	対策済
503	緊急	田上	小学校	市道 浅川20号田上本町線47号	金沢市田上本町3丁目147-2地先	横断歩道、信号がない。	「歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	田上	小学校	市道 浅川20号田上本町線47号	金沢市田上本町3丁目147-2地先	横断歩道、信号がない。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	田上	小学校	市道 浅川20号田上本町線15号	金沢市田上本町2丁目212-1地先	横断歩道、信号がない。	外側線の引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	田上	小学校	市道 浅川2号田上町線	金沢市田上町タ1-1地先	カーブした坂道で見通しが悪い。	町会に看板設置を依頼	学校	対策済
503	緊急	田上	小学校	市道 浅川2号田上町線	金沢市田上町タ1-1地先	カーブした坂道で見通しが悪い。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	田上	小学校	市道 浅川2号田上町線	金沢市田上町タ1-1地先	カーブした坂道で見通しが悪い。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	田上	小学校	市道 浅川2号田上町線	金沢市田上町タ1-1地先	カーブした坂道で見通しが悪い。	標識の設置位置を補正	警察（中）	対策困難
503	緊急	医王山	小学校	県道 27号 金沢井波線	医王山小学校前交差点	登校時間帯は過度にスピードを出した車が多く通行し危険である。	安全指導	学校	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	医王山	小学校	県道 27号 金沢井波線	医王山小学校前交差点	登校時間帯は過度にスピードを出した車が多く通行し危険である。	外側線の引き直し	石川県	対策済
503	緊急	医王山	小学校	県道 27号 金沢井波線	医王山小学校前交差点	登校時間帯は過度にスピードを出した車が多く通行し危険である。	ドットラインの設置	石川県	対策済
503	緊急	医王山	小学校	県道 27号 金沢井波線	医王山小学校前交差点	登校時間帯は過度にスピードを出した車が多く通行し危険である。	「下り坂注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	医王山	小学校	県道 211号線 市道 浅川31号二俣町線8号	金沢市二俣町い12-3地先	見通しが悪く、スピードを出す車が見られる。横断歩道の設置が望まれる。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	医王山	小学校	県道 211号線 二俣古屋谷線	金沢市二俣町い12-3地先 二俣郵便局前～みずほ保育園前	外側線が消えている。車両用防護柵も一部破損。	外側線の引き直し	石川県	対策済
503	緊急	医王山	小学校	県道 211号線 二俣古屋谷線	金沢市二俣町い12-3地先 二俣郵便局前～みずほ保育園前	外側線が消えている。車両用防護柵も一部破損。	車両用防護柵の修繕	石川県	対策済
503	緊急	医王山	小学校	県道 211号線 二俣古屋谷線	金沢市二俣町い12-3地先 二俣郵便局前～みずほ保育園前	外側線が消えている。車両用防護柵も一部破損。	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	医王山	小学校	県道 211号線 二俣古屋谷線	金沢市二俣町い12-3地先 二俣郵便局前～みずほ保育園前	外側線が消えている。車両用防護柵も一部破損。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 205号 八田南森本線	金沢市南森本町70-1地先	深い用水があり、転落の恐れあり。	暫定的に視線誘導標を設置	金沢市	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 205号 八田南森本線	金沢市南森本町チ1の地先 森本市民センター～旧まどか保育園	歩道がなく、車と接触の恐れあり。	横断歩道部に視線誘導標設置	石川県	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 1級幹線572号線利屋・福入	金沢市八田町東1365地先 金沢市八田町1459	歩道に柵がなく、車の速度が速くて危険。	取締強化	警察（東）	実施中
503	緊急	森本	小学校	市道 1級幹線65号今町・南森本線	金沢市北森本町ハ36-2地先	路面表示が薄くなっている。	外側線の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 1級幹線65号今町・南森本線	金沢市北森本町ハ36-2地先	路面表示が薄くなっている。	「徐行」の塗り直し	金沢市	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 森本44号南森本線8号	金沢市南森本町87-1地先	踏切内が狭く、車両のすれ違いが困難。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道205号線 八田南森本線	金沢市八田町東1234-1地先	速度を緩めないまま、横断歩道を通過する車両があり危険。	「歩行者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 215号 森本津幡線	金沢市梅田町イの地先 梅田インター口地下横断歩道	地下道が暗く、先がどうなっているかわかりにくい。	カーブミラーの設置	石川県	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 215号 森本津幡線	金沢市梅田町イの地先 梅田インター口地下横断歩道	地下道が暗く、先がどうなっているかわかりにくい。	照明の追加を検討	石川県	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 205号線	金沢市南森本町ル73地先 光円寺前	車両が多いが、信号機がない。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	森本	小学校	市道 1級幹線63号大場・南森本線	金沢市大場町地内東592地先	カーブの先に横断歩道があるが、速度を緩めない車があり危険。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	花園	小学校	市道 215号 森本津幡線	二日市町の交差点の歩道用信号	青信号の点灯時間が短く、横断の際に危険。	青信号の秒数を調整する	警察（東）	対策済
503	緊急	花園	小学校	市道 森本38号岸川南線1号	金沢市岸川町チ75-1地先 踏切手前の道路	横断歩道がなく、横断の際危険。	安全指導（既設の横断指導線の利用）	学校	対策済
503	緊急	花園	小学校	市道 215号 森本津幡線	岸川交差点	PTA要望 車両用防護柵のある場所とない場所がある。	車両用防護柵を設置	石川県	対策済
503	緊急	花園	小学校	市道 森本42号今町線9号	金沢市今町ヲ32地先 今町地下道	PTA要望 薄暗く交通安全面・防犯面で危険。	パトロール実施	警察（東）	実施中
503	緊急	不動寺	小学校	市道 森本48号岩出町線7号 国道 359号（県管理）	金沢市堅田町3-5地先	幹線道路の抜け道となっており、交通量が多い。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	不動寺	小学校	市道 森本48号岩出町線7号 国道 359号（県管理）	金沢市堅田町3-5地先	幹線道路の抜け道となっており、交通量が多い。	「横断者注意」の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	不動寺	小学校	市道 森本48号岩出町線7号 国道 359号（県管理）	金沢市堅田町3-5地先	幹線道路の抜け道となっており、交通量が多い。	ダイヤマークの塗り直し	警察（東）	対策済
503	緊急	不動寺	小学校	市道 213号 仮生堅田線 国道 359号	金沢市不動寺町54-1地先	横断歩道信号がなく、横断時に危険。	車両用防護柵の設置	石川県	対策済
503	緊急	不動寺	小学校	市道 213号 仮生堅田線 国道 359号	金沢市不動寺町54-1地先	横断歩道信号がなく、横断時に危険。	区画線の引き直し	石川県	対策済
503	緊急	不動寺	小学校	市道 213号 仮生堅田線 国道 359号	金沢市不動寺町54-1地先	横断歩道信号がなく、横断時に危険。	取締りの実施	警察（東）	実施中
503	緊急	不動寺	小学校	国道 304号（県管理）	金沢市不動寺町ワ4地先 不動寺西と不動寺町間の歩道	縁石が低く、車が歩道に飛び出す恐れあり。	取締りの強化	警察（東）	実施中
503	緊急	不動寺	小学校	市道 森本48号岩出町線6号	金沢市岩出町ホ95-1地先	交通量が多く、一時停止しないと危険な箇所がある。	「とまれ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	不動寺	小学校	市道 森本48号岩出町線6号	金沢市岩出町ニ151の地先 県立医王特別支援学校前交差点	交差点が分かりにくいので、着色してほしい。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	不動寺	小学校	市道 森本48号岩出町線6号	金沢市岩出町ニ151の地先 県立医王特別支援学校前交差点	交差点が分かりにくいので、着色してほしい。	支援学校に車の交差点における左右確認の徹底を依頼	教育総務課	対策済
503	緊急	南小立野	小学校	市道 崎浦6号大桑町線	金沢市涌波4丁目10-6地先	幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯にスピードを出した車が多く通行し危険である。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	伏見台	小学校	県道 22号 金沢小松線	高尾1丁目交差点	県道22号線からの右折車と南側の枝道からの侵入車との衝突が多い。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	伏見台	小学校	県道 22号 金沢小松線	窪3丁目交差点	信号無視やスピードを出す車が多い。	指導線の塗り直し	石川県	対策済
503	緊急	伏見台	小学校	県道 22号 金沢小松線	窪3丁目交差点	信号無視やスピードを出す車が多い。	交通指導取締り・交通監視活動	警察（中）	実施中
503	緊急	扇台	小学校	市道 1級幹線37号額新保・高尾線	金沢市額新町1丁目157地先	横断歩道が消えかけている。	緑石の黄色塗装	学校	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 1級幹線37号額新保・高尾線	金沢市額新町1丁目157地先	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 1級幹線37号額新保・高尾線	金沢市光が丘1丁目77地先	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 1級幹線37号額新保・高尾線	金沢市光が丘1丁目77地先	横断歩道が消えかけている。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	扇台	小学校	扇台小学校前道路	金沢市馬替1丁目34地先	外側線が消えかけている。	外側線の塗り直し	教育総務課	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 富樫35号高尾台4丁目線8号	金沢市高尾台4丁目149地先	横断歩道と停止線が消えかけている、外側線を設置してほしい。	育友会による看板の設置	学校	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 富樫35号高尾台4丁目線8号	金沢市高尾台4丁目149地先	横断歩道と停止線が消えかけている、外側線を設置してほしい。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 富樫35号高尾台4丁目線8号	金沢市高尾台4丁目149地先	横断歩道と停止線が消えかけている、外側線を設置してほしい。	横断歩道の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 富樫35号高尾台4丁目線8号	金沢市高尾台4丁目149地先	横断歩道と停止線が消えかけている、外側線を設置してほしい。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 富樫35号高尾台4丁目線2号	金沢市高尾台4丁目147地先	外側線を設置してほしい。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 富樫35号高尾台4丁目線2号	金沢市高尾台4丁目147地先	外側線を設置してほしい。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 額2号馬替1丁目線3号	金沢市馬替1丁目101-1地先	外側線を設置してほしい。	外側線の設置	金沢市	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 額2号馬替1丁目線3号	金沢市馬替1丁目101-1地先	外側線を設置してほしい。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 額2号馬替1丁目線4号	金沢市馬替1丁目41-3地先	自動車・自転車の交通量が多いため危険。	育友会による看板の設置	学校	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 額2号馬替1丁目線4号	金沢市馬替1丁目41-3地先	自動車・自転車の交通量が多いため危険。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 額2号馬替1丁目線4号	金沢市馬替1丁目41-3地先	自動車・自転車の交通量が多いため危険。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	扇台	小学校	市道 1級幹線37号額新保・高尾線	高尾交差点	横断歩道を緑色に着色してほしい。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	扇台	小学校	県道 22号 金沢小松線	金沢市高尾南1丁目地内 高尾南交差点	横断歩道を緑色に着色してほしい。	路面標示等の設置	石川県	対策済
503	緊急	扇台	小学校	県道 22号 金沢小松線	金沢市高尾南1丁目地内 高尾南交差点	横断歩道を緑色に着色してほしい。	横断旗等の設置	警察（中）	対策済
503	緊急	木曳野	小学校	市道 大徳12号寺中町線42号	金沢市木曳野1丁目1番地 交差点	横断歩道、歩道ともない。	安全指導、学校・見守り隊の強化	学校	対策済
503	緊急	木曳野	小学校	市道 2級幹線365号畝田・寺中線	金沢市木曳野1丁目186地先 金沢市木曳野2丁目126～木曳野2丁目150地先	運転者に横断歩道があることが分かりづらく危険。	街路樹を低木に変更	金沢市	対策済
503	緊急	木曳野	小学校	市道 2級幹線365号畝田・寺中線	金沢市木曳野1丁目186地先 金沢市木曳野2丁目126～木曳野2丁目150地先	運転者に横断歩道があることが分かりづらく危険。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	木曳野	小学校	市道 2級幹線365号畝田・寺中線	金沢市木曳野1丁目186地先 金沢市木曳野2丁目126～木曳野2丁目150地先	運転者に横断歩道があることが分かりづらく危険。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	三和	小学校	市道 準幹線572号	金沢市上荒屋5丁目319地先 中屋南から上荒屋方面への交差点	カーブの見通しの悪い交差点だが信号機がなく危険。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	三和	小学校	市道 押野9号矢木3丁目線7号	金沢市矢木3丁目73-1地先	40km/h規制道路だが、速度超過の車が多く危険。	横断者注意 の引直し	金沢市	対策済
503	緊急	三和	小学校	市道 押野9号矢木3丁目線7号	金沢市矢木3丁目73-1地先	40km/h規制道路だが、速度超過の車が多く危険。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	三和	小学校	市道 押野11号森戸2丁目線3号	金沢市矢木1丁目74地先	交通量が多いので、横断歩道を緑にし、時間規制や速度制限が望まれる。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	三和	小学校	市道 押野11号森戸2丁目線3号	金沢市矢木1丁目74地先	交通量が多いので、横断歩道を緑にし、時間規制や速度制限が望まれる。	カーブミラーの設置	金沢市	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	県道 144号 野田町線16号	金沢市野田3丁目201地先	交通量が多い、速度制限超過の車あり。	通学時間帯の交通監視・交通指導取締り	警察（中）	実施中
503	緊急	長坂台	小学校	市道 2級幹線373号石引・野田線	金沢市野田3丁目159地先	交通量が多い、一部横断歩道なし。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	市道 2級幹線373号石引・野田線	金沢市野田3丁目159地先	交通量が多い、一部横断歩道なし。	横断歩道の移設	警察（中）	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	県道 144号 野田町線39号	金沢市野田2丁目279地先 野田中央公園前交差点	横断歩道がない。	安全指導	学校	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	市道 長坂2丁目線8号	金沢市長坂2丁目7の28地先 トラumont前道路	山側環状の抜け道に利用させている。	交通監視活動・パトロール強化	警察（中）	実施中
503	緊急	長坂台	小学校	市道 平和町1丁目線1号	金沢市平和町1丁目3の28地先	山側環状の抜け道になっている。一方通行違反の車もある。	交通指導取締り	警察（中）	実施中
503	緊急	長坂台	小学校	県道 22号 金沢小松線	金沢市長坂3丁目13-1地先	自転車との接触の危険がある。	歩車境界の防護柵の設置	石川県	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	県道 22号 金沢小松線	金沢市長坂3丁目13-1地先	自転車との接触の危険がある。	注意喚起路面標示の設置	石川県	対策済

金沢市の通学路安全対策実施状況一覧（令和3年度）

実施年度	実施区分	学校名	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
503	緊急	長坂台	小学校	県道 22号 金沢小松線	金沢市長坂3丁目13-1地先	自転車との接触の危険がある。	歩行者・自転車分離の路面標示の設置	石川県	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	県道 22号 金沢小松線	金沢市長坂3丁目13-1地先	自転車との接触の危険がある。	地下道路の修繕	石川県	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	県道 22号 金沢小松線	金沢市長坂3丁目13-1地先	自転車との接触の危険がある。	自転車街頭指導を実施	警察（中）	実施中
503	緊急	長坂台	小学校	市道 一級幹線31号	金沢市泉野出町4丁目14の1425地先 泉台交差点	歩道の道幅が狭く、自転車との接触リスクあり。	自転車街頭指導を実施	警察（中）	実施中
503	緊急	長坂台	小学校	市道 富樫12号伏見新町線2号	金沢市伏見新町278地先	横断歩道がない。	「歩行者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	市道 富樫12号伏見新町線2号	金沢市伏見新町278地先	横断歩道がない。	交通指導取締り・街頭監視活動	警察（中）	実施中
503	緊急	長坂台	小学校	市道 富樫13号伏見新町線2号	金沢市伏見新町261地先	商業施設への出入する車が多く危険。	クロスマークの設置	金沢市	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	市道 富樫13号伏見新町線2号	金沢市伏見新町261地先	商業施設への出入する車が多く危険。	止まれの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	長坂台	小学校	市道 富樫13号伏見新町線2号	金沢市伏見新町261地先	商業施設への出入する車が多く危険。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	新神田	小学校	市道 準幹線515号東力・増泉線	金沢市糸田1丁目40地先	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	新神田	小学校	市道 準幹線515号東力・増泉線	金沢市糸田1丁目40地先	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の着色	金沢市	対策済
503	緊急	新神田	小学校	市道 準幹線515号東力・増泉線	金沢市糸田1丁目40地先	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	舗装修繕後、横断歩道引き直し	金沢市	対策済
503	緊急	西南部	小学校	市道 押野24号西金沢5丁目線4号	金沢市西金沢5丁目235地先 すすらん保育園前	下校時刻にお迎えの車が多く来ていて危険。	保育園への注意喚起	学校	対策済
503	緊急	四十万	小学校	市道 1級幹線40号四十万線	金沢市四十万3丁目293地先	線路に3本の道路が平行及び交差しており、通学時間帯に交通量も多く危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	四十万	小学校	市道 1級幹線40号四十万線	金沢市四十万3丁目293地先	線路に3本の道路が平行及び交差しており、通学時間帯に交通量も多く危険である。	交通監視活動・パトロール強化	警察（中）	実施中
503	緊急	四十万	小学校	県道 22号 金沢小松線	金沢市四十万町367地先 四十万交差点地下道路	地下道が設置されているが、不審者による安全面から登下校には使用していない。	警報ボタンの改善	石川県	対策済
503	緊急	四十万	小学校	市道 額30号四十万4丁目線8号	金沢市四十万4丁目251-2地先	線路に3本の道路が平行及び交差しており、通学時間帯に交通量も多く危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	四十万	小学校	市道 額30号四十万4丁目線8号	金沢市四十万4丁目251-2地先	線路に3本の道路が平行及び交差しており、通学時間帯に交通量も多く危険である。	止まれの塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	四十万	小学校	市道 額30号四十万4丁目線8号	金沢市四十万4丁目251-2地先	線路に3本の道路が平行及び交差しており、通学時間帯に交通量も多く危険である。	停止線の塗り直し	警察（中）	対策済
503	緊急	安原	小学校	市道 安原13号工業団地線1号	金沢市福増町北846-1地先	横断歩道がなく、車の速度が速い。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	安原	小学校	市道 安原13号工業団地線1号	金沢市福増町北846-1地先	横断歩道がなく、車の速度が速い。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（西）	対策済
503	緊急	安原	小学校	市道 1級幹線53号打木・福増線	金沢市福増町北1023-1地先	交通量が多いが、横断歩道がない。	停止指導線の引直し	金沢市	対策済
503	緊急	安原	小学校	市道 1級幹線53号打木・福増線	金沢市福増町北1023-1地先	交通量が多いが、横断歩道がない。	「とまれ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	杜の里	小学校	市道 2級幹線303号田井・田上線	金沢市鈴見町郡家山12地先	上り下りの連続する坂で、上り坂でスピードを上げた車が、下り坂で減速しきれずカーブで膨らみ危険。	「速度落せ」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	杜の里	小学校	市道 2級幹線303号田井・田上線	金沢市鈴見町郡家山12地先	上り下りの連続する坂で、上り坂でスピードを上げた車が、下り坂で減速しきれずカーブで膨らみ危険。	減速マークの設置	金沢市	対策済
503	緊急	杜の里	小学校	市道 浅川49号若松町3丁目線3号 県道 22号 金沢小松線	金沢市若松3丁目281地先 若松橋詰交差点	地下道の出入り口に、車が勘違いして入り込むことがあり非常に危険。	ポラードの設置	石川県	対策済
503	緊急	杜の里	小学校	市道 浅川49号若松町3丁目線3号	金沢市若松3丁目281地先	学校前に横断歩道があるが、スピードを出す車が多い。また、曲がり角部分の線の内側を車が通ることもあり、児童が危険である。	「横断者注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	杜の里	小学校	市道 浅川49号若松町3丁目線3号	金沢市若松3丁目281地先	学校前に横断歩道があるが、スピードを出す車が多い。また、曲がり角部分の線の内側を車が通ることもあり、児童が危険である。	「学童注意」の路面標示の設置	金沢市	対策済
503	緊急	杜の里	小学校	市道 浅川49号若松町3丁目線3号	金沢市若松3丁目281地先	学校前に横断歩道があるが、スピードを出す車が多い。また、曲がり角部分の線の内側を車が通ることもあり、児童が危険である。	グリーンベルトの設置	金沢市	対策済
503	緊急	杜の里	小学校	市道 浅川49号若松町3丁目線3号	金沢市若松3丁目281地先	学校前に横断歩道があるが、スピードを出す車が多い。また、曲がり角部分の線の内側を車が通ることもあり、児童が危険である。	ダイヤモンドの塗り直し	警察（中）	対策済

安全対策必要箇所一覧（令和3年度 緊急点検）

泉小学校

②歩道がないため、車や自転車と接触する危険がある



外側線の引き直し(市)
「学童注意」の路面標示の設置(市)

①歩道が狭く、過去に自転車と児童が接触したこともある。



グリーンベルトの設置(県)
自転車走行指導帯の設置検討(県)

⑥優先道路が分かりづらく、一旦停止をしないで進行する



停止指導線の設置(市)
「とまれ」の路面標示の設置(市)

④過去に児童と自転車の接触があった



自転車街頭指導と安全教育(中署)
安全指導(学校)

③車がスピードを出し危険



引き直しの設置(市)
「学童注意」の路面標示の設置(市)

⑤信号機が近くに2箇所あり、通学路の横断歩道の信号機を見落としてしまう



安全指導(学校)

中村町小学校

②用水へ転落の危険がある。大通りまでの道に、安全対策が必要



外側線、横断指導帯、転落防止柵の設置(市)

①幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険



外側線、横断指導帯、「速度落せ」の路面標示、「歩行者注意」の路面標示の設置(市)
クロスマークの引き直し(市)、
停止線、ダイヤモンドマークの塗り直し(中署)



十一屋小学校

③車のスピードが速く危険



「学童注意」の路面標示、「速度落せ」の路面標示の設置(市)
「スピード落とせ」の路面標示、外側線の塗り直し(市)
ゾーン30プラスの新設を検討(中署)

①工事車両の往来があり危険



学童注意の路面標示の設置(市)
発注者へ工事業者への注意を依頼(市・学校)

②道路が狭く、児童と車の接触の危険があ



グリーンベルト、クロスマーク、「学童注意」の路面標示の設置(市)
外側線の塗り直し(市)
ダイヤモンドの移設(中署)



泉野小学校

①時間帯規制を守らない車がおり危険。
路面標示も消えかかっている



クロスマーク、ポールコーンの設置(市)
「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し(中署)

②児童が細い道から出てくる車に気づかないことがある



「歩行者注意」の路面標示、ポールコーンの設置(市)
安全指導(学校)

③店に出入りする車と接触の危険がある



安全指導(学校)

犀桜小学校①

⑦道幅が狭く、交通量が多い。



外側線の設置(市)

⑥一時停止しない車が多い。



「止まれ」の路面標示の設置(中署)

②脇道から出てくる自動車が不安である。



学童注意の路面標示の設置(市)
黄色の着色を育友会に依頼(学校)

③速度を出して坂道を下りる自転車が不安である。



自転車街頭指導と安全教育(中署)

①壁や天井の一部が剥離している。




地下道の壁面と天井面を修繕(市)

⑩脇道から出てくる車が危険である。



「学童注意」の路面標示の設置(市)
黄色の着色を育友会に依頼(学校)



犀桜小学校②

⑧飛び出し注意・減速を促す表示が必要




「飛び出し注意」の路面標示、「速度落せ」の路面標示の設置(市)

④停止禁止の路面標示が消えかけている。



停止禁止線の塗り直し(中署)

⑨過去自転車に乗った児童がバスとぶつかる事故があった。



安全教室の開催(中署)

⑤車の速度が速く危険



「飛び出し注意」の路面標示の設置



小立野小学校

②左折時の巻き込みが懸念される。



「横断者注意」の路面標示を設置(県)
交通指導取締り・交通監視活動(中署)

④見通しの悪い箇所に横断歩道がある



横断歩道の着色検討(市)
標識の視認性を妨げる民家の樹木伐採
を依頼(中署)

③歩行者用の信号・横断歩道がない



街頭指導による交通方法周知(中署)

①坂が急で、カーブもあるため、車と歩行者
が互いに気づきにくい



「自転車歩行者注意」「歩行者注意」の路面
標示、通学路標識の設置(市)

兼六小学校

④変則交差点を減速せず通過するため危険



「徐行」の路面標示の引き直し(市)
「止まれ」の路面標示設置(中署)

①道が狭く車の交差時に外側線をはみ出し危険



グリーンベルトの設置(市)

③道路が登坂かつ曲がっており歩道に車両が侵入するおそれがあり危険



視線誘導標の設置(国)

②抜け道として利用され、通行量が多いが道幅が狭く車が外側線をはみ出し走行するため危険




外側線の引き直し(市)
交通指導取締り(中署)

⑤数年前に自転車で飛び出した児童と自動車の接触事故があった



外側線の引き直し(市)



中央小学校

③横断歩道があるが、交通量が多い



横断歩道の着色(市)
自転車走行指導線の引き直し(市)
停止線の引き直し(東署)

②横断歩道はあるが、交通量が多い




横断歩道の着色(市)
外側線の引き直し(市)
注意看板の設置検討(学校)

①車の通行が多い



注意看板の設置検討(学校)



長田町小学校

②道幅が狭いが、駐車場があるため車の出入りが多い



通学路の変更(学校)

③交通量が多く、車のスピードも速い



「横断者注意」「速度落せ」の路面標示設置(市)
「歩行者注意」の路面標示設置(県)
安全指導(学校)

①外側線がないが、車通りが多い



外側線、停止指導線の設置(市)

②

③

①

明成小学校

③逆走する車が多い



取り締まり強化(東署)

④車がスピードを出していて危険



外側線の引き直し(市)

⑤道幅が狭いため危険



クロスマーク・外側線の引き直し(市)
「学童注意」の路面標示、通学路標識設置(市)
ダイヤモンドの塗り直し(東署)

②自転車が多く、接触する危険がある



停止指導線の設置(市)
「歩行者優先」シート設置、根上解消(県)

①速度超過する車が多い。横断歩道の標示が薄くなっている



横断歩道の引き直し(東署)

諸江町小学校①

①右折して店に入る車の速度が速く危険



安全指導(学校)

⑤車通りが多い上に、外側線が消えかかっている



グリーンベルトの設置(県)



諸江町小学校②

④歩道が一部狭くなっており、児童が車道にはみ出るおそれがある



側溝の暗渠化(市)

②歩道がなく、自動車が速度を出している危険




「歩行者注意」の路面標示の設置(市)

③割出方面や下丁方面の合流地点であり、朝は特に児童も車通りも多く、見通しも悪い



「横断者注意」の路面標示の設置(市)
優先道路の「止まれ」規制の廃止(東署)



馬場小学校

③道路が狭いが、車が多く危険



「学童注意」の路面標示の設置(市)

②車がスピードを出し危険

自転車が歩道を走行し、接触の危険がある



自転車走行指導帯と歩道の区分を示す標識の追加を検討(県)
パトロールの強化(東署)

①迂回路の出口のなる箇所、交通量が多く、スピードも出すので危険



外側線の塗り直し(市)
「速度落せ」「学童注意」の路面標示設置(市)
停止線の塗り直し(東署)
安全指導(学校)
黄色の足跡塗装(学校)

森山町小学校

④ 児童が電柱を避けるために外側線をはみ出して歩き危険



横断歩道の設置(東署)
安全指導(学校)

④

③

②

①

① 外側線が薄い箇所がある歩道に駐車されることもある



外側線の塗り直し(市)
パトロールの強化(東署)

③ 外側線が薄くなっている




外側線の塗り直し(市)
停止線の塗り直し(東署)

② 信号がないため、横断の際危険である



「横断者注意」の路面標示の設置(市)
外側線の塗り直し(市)
パトロールの強化(東署)
安全指導(学校)



小坂小学校



②用水への転落の恐れあり



転落防止柵の設置(市)

①幹線道路への抜け道になっており、車の速度が速い




「学童注意」の路面標示の設置(市)

③外側線が消えかけている



外側線の塗り直し(市)



千坂小学校①

④信号のない横断歩道で、通学中中々止まってくれない



「横断者注意」の路面標示、ドットラインの設置(県)
取り締まりの強化(東署)

⑥常時左折可の交差点であり、横断歩道に進入する車が心配



通学路の変更(学校)

⑦店へ出入りする車と接触の危険がある



安全指導(学校)

①高速道路下の道幅が狭く、車の速度も速いので、児童のトンネル内の歩行が危険



グリーンベルトの設置、(市)
減速マーク、「速度落せ」の路面標示の塗り直し(市)
交差点標識の交換(市)

千坂小学校②

③自動車から児童が見えづらく危険



交差点表示、「歩行者注意」「学童注意」の
路面標示の設置(市)
安全指導(学校)

②道幅が狭く、高速道路側には逃げるスペースがないため危険



外側線、転落防護柵の設置(市)

⑤抜け道として利用されており、自動車とのすれ違いが危険




「学童注意」の路面標示の設置(市)
安全指導(学校)

⑧信号機がなく、自動車の中々止まらない



「横断者注意」の路面標示の設置(市)

夕日寺小学校



①カーブで自転車が車道の中央に飛び出してくる



小中学校交通安全教室にて自転車のマナー指導(東署)

①

②

②運転手の横断歩道への注意がおろそかになる



パトロールの強化(東署)

③

③見通しが悪く、車と児童が接触しそうになる



見守り隊へ見守りの依頼(学校)

大浦小学校①

③橋の幅が狭く、人と車が同時に通れない



見守り隊の見守り(学校)
「学童注意」の路面標示の設置(市)
グリーンベルトの設置(市)

④信号機がない



安全指導(学校)
車両用防護柵の設置(県)

①登校時間帯に車が多く通行し、危険




安全指導(学校)
「横断者注意」の路面標示の塗り直し(県)
ドットラインの塗り直し(県) キャッツアイの補修(県)
横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し(東署)

大浦小学校②


②横断歩道で待つ児童が危険



安全指導（学校）
ガードパイプの設置（市）
横断歩道の標識を補修（東署）



浅野川小学校



②幹線道路の抜け道で、用水の水位も高く危険



安全指導(学校)

①水路に柵が必要である



転落防止柵の設置(市)

鞍月小学校

⑤交通量が多く、道幅も大変狭く危険である



「学童注意」の路面標示、グリーンベルトの設置(市)

③信号の青の点灯時間が短い



安全指導(学校)

①見通しがかなり悪く、横断中の児童を巻き込む可能性がある



「横断者注意」の路面標示の設置(市)

⑥押しボタン信号の青の点灯時間が短く渡りきれない児童がいる



信号の時間調整(西署)

④車が早い速度で進入してきて危険



信号の時間調整(西署)

②交差点に進入する自動車の速度が速く横断中の児童と接触する危険がある



「横断者注意」の路面標示設置(市)

⑦信号の青の点灯時間が短く、車の速度も速いため危険



「横断者注意」の路面標示設置(県)

栗崎小学校

③信号を待機する場所が狭い



ラバーポールの設置(県)

②車の出入りが多いが、横断歩道がない



停止指導線の設置(市)
横断指導線の設置(県)

⑤片側に外側線がない。車の速度も速い



外側線の設置(市)

④道幅が狭く外側線もない。店の駐車車両で見通しが悪い



外側線の設置(市)
店への申し入れ(学校)

⑥地下道の老朽化が進んでいる



地下道の修繕(県)

①通行可能時間が下校時間と違い、車両が進入してくる



安全指導(学校)

大野町小学校

日本橋



③横断歩道の確認がしにくく、危険である



横断歩道の着色(市)
横断歩道・ダイヤモンドマークの塗り直し(西署)

③

②

②横断歩道の確認がしにくく、危険である



「横断者注意」の路面標示の設置(県)
外側線の引き直し(県)
横断歩道、停止線の塗り直し(西署)

①

①スピードが出る道路で、過去に事故が
起きている



横断歩道の着色(市)
横断歩道の塗り直し(西署)



金石町小学校

⑤交差点の見通しが悪いが、交通量が多い



停止指導線の設置(市)

②道幅が狭く、車との接触の恐れあり



「通学路」の路面表示、グリーンベル

③道幅が狭いが、車のスピードが速い



外側線の設置(市)

④道幅が狭いが、車のスピードが速い




「通学路」「学童注意」の路面表示の設置

①交通量が多く、見通しが悪い



横断歩道の着色(市)



大徳小学校

④交通量が多いが信号がなく危険である



「横断者注意」の路面標示の設置(市)
安全指導(学校)

③交通量が多く、外側線が消えている



外側線の引き直し(市)

①車のスピードが速く、信号待ちの児童が危険である




車両用防護柵、ボラードの設置(県)

②交通量が多く、外側線が途中までしかない



外側線の設置(市)



戸板小学校

②信号がなく危険



「速度落せ」の路面標示の設置(市)

③一部横断歩道がなく危険。付近の地下道路も老朽化が進んでいる




地下道の修繕(県)
安全指導(学校)

①道が細く危険。橋の柵から川をのぞき込み落下の危険がある



グリーンベルト、注意看板の設置(市)



緑小学校①

①見通しが悪く両方向から走行してきた車が校門前で接触しそうになり危険



横断歩道着色(市)
「学童注意」の路面標示の設置(市)

⑥交通量が多いが、歩道がなく危険



グリーンベルトの設置(市)

⑦交通量が多いが、歩道がなく危険



外側線の設置(県)

⑤横断歩道がなく危険



安全指導(学校)

③トラックの交通量が多く危険



歩道の拡幅(県)

緑小学校②

④交通量が多いが、横断歩道がない
ため危険



区画線の引き直し(県)
外側線の設置(県)


②横断歩道はあるが、信号機がなく、
交通量が多いため危険



横断歩道の着色(市)



押野小学校



①歩道が大変狭く、防護柵がないため危険



防護柵の設置(市)
横断歩道の着色(市)
横断歩道の塗り直し(西署)

③横断歩道が少なく、危険である。



安全指導(学校)

②横断歩道が少なく、危険である。



「横断者注意」の路面標示の設置(県)

米丸小学校

④信号待ちをしている児童が危険である



車止め・車両用防護柵の設置(市)

②通学路に横断歩道がない



「横断者注意」の路面標示の設置(市)
横断指導線の設置(市)
「止まれ」の路面標示の設置(西署)

③歩道の無い区間に路上駐車されていることがある



外側線の引き直し(市)
パトロールの強化(西署)

①信号待ちをしている児童が危険である



外側線、ポールコーンの設置(県)



三馬小学校

③幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い



「徐行」の塗り直し(教育総務課)
「速度落せ」の設置(教育総務課)
「速度落せ」の設置(市)
30km/h規制標識を増設(中署)

②幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い



「生活ゾーン」の塗り直し(市)
「速度落せ」の路面標示の設置(市)
一時停止標識の補修・高輝度化(中署)
「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し(中署)

④用水路の側溝がはり出しており、歩行する幅が極端に狭くなっている



グリーンベルトの設置(市)
「学童注意」の設置(市)
中学校の通学路変更(学校)

①幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い



「速度落せ」の路面標示の設置(市)

富樫小学校①

②用水へ転落のおそれがある

①交通量が多いが歩道がせまい

③交通量が多いが信号がなく危険である



転落防止柵の設置(市)



転落防止柵の設置、グリーンベルトの設置(県)
黄色ペンキの塗り直し(学校)



外側線の設置(市)
クロスマークの塗り直し(市)
「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し(中署)

⑪用水へ転落のおそれがある



視線誘導標、注意看板の設置(市)

⑨車が早い速度で右折するため危険




車両用防護柵の設置(県)
交通指導取締り・交通監視活動(中署)

⑩ダイヤモンドマークが消えかけている。民地の生垣で標識が見えず、道路幅が狭く危険



地主に剪定を指導(市)
外側線の引き直し(市)
グリーンベルトの設置(市)
ダイヤモンドマークの塗り直し(中署)



富樫小学校②

⑥民地の生垣で道路標識が見えない



標識を覆う枝の伐採(中署)

⑤見通しが悪く危険



カーブミラーの設置(市)

④交車が速度を落とさず右折し交差点に進入する



「横断者注意」の設置(市)
交通指導取締り・交通監視活動(中署)

⑦ダイヤモンドが消えかけている





ダイヤモンドの塗り直し(中署)

⑧横断歩道がなく危険



安全指導(学校)



額小学校

④歩者分離信号のため、青信号と勘違いした自動車と児童が接触する危険がある



「速度落せ」の路面標示の設置(市)
コの字型減速マークの設置(市)

①学校前の横断歩道に児童が溜まるため、車止めの設置を希望する



車両防護柵、「学童注意」の路面標示の設置(市)
30km/h規制標識を増設(中署)
ダイヤモンドの塗り直し(中署)

③幹線道路への抜け道として利用する車が多く、横断歩道がないため危険である



「学童注意」の路面標示の設置(市)
中央線の引き直し(市)
横断歩道設置に合わせて歩道の切り下げ(市)
横断歩道設置の検討(中署)

②車の交通量が多いが歩道がなく危険



外側線、中央線の引き直し(市)
「学童注意」「速度落とせ」の路面標示、
グリーンベルトの設置(市)

内川小学校

②横断歩道が消えかけている



「横断者注意」の路面標示の設置(県)
横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し(中署)

①大型トラックの交通量が多く、スピードも出ている



ラバーポール、車両用防護柵の設置(県)
車線の塗り直し(県)

③横断歩道が消えかけている



「横断者注意」の路面標示の設置(県)
横断歩道の塗り直し(中署)



犀川小学校①

④隣接する建物に亀裂・たわみがあり危険



地元と協議し対策を検討(学校)

①工場の外壁により、死角になる。外側線も薄くなっている



外側線の塗り直し(市)
横断歩道の移設(中署)

③外側線がなく危険



外側線、「学童注意」の路面標示の設置(市)
横断指導線の新設(市)

②路肩が一部崩れており、外側線の幅も狭い



路肩の復旧を検討。応急でロープを張る(県)
停止線の塗り直し(中署)



犀川小学校②



⑨坂の見通しが悪く、児童を認識しにくい



「徐行」の路面標示の設置(市)

⑥信号待ちの際、車と距離が近い



クッションドラムを更新・新設(県)
横断歩道、停止線の塗り直し(中署)
交通監視活動(中署)

⑦左折時に児童が見えにくく危険



地元と協議し対策を検討(学校)

⑧「通学路」の標識が老朽化している



標識の修繕(市)

⑤運転マナーが悪い。



地元と協議し対策を検討(学校)

湯涌小学校

①車両用防護柵がないところがあり、危険である



歩道、車両用防護柵、グリーンベルトの設置(県)


①

②カーブで見通しが悪く、車両用防護柵がないところがあるため危険




グリーンベルト、車両用防護柵の設置(市)
「速度落せ」、「学童注意」の路面標示の設置(市)
通学路の変更(学校)

②



田上小学校①



③カーブの下り坂で、車のスピードが速い



「下り坂注意」の路面標示の設置(県)

⑤横断歩道、信号がなく危険



外側線の引き直し(市)

④横断歩道、信号がなく危険



「歩行者注意」の路面標示の設置(市)

①歩道がなく危険



歩道の延長(県)
安全指導(学校)

⑥

③


②

④

⑤

①

田上小学校②



② 抜け道で交通量が多いが横断歩道がない



パトロール・交通監視活動(中署)

⑥ カーブした坂道で見通しが悪い



「横断者注意」の路面標示の設置(市)
停止線の塗り直し(中署)
標識の設置位置を補正(中署)

医王山小学校

②見通しが悪く、自動車の速度も速い



安全指導(学校)

③外側線が消えており、車両用防護柵も一部破損している



外側線の引き直し(県)
車両用防護柵の修繕(県)
停止線、横断歩道の塗り直し(中署)

①自動車がスピードを出して通行するため危険



外側線の引き直し(県)
ドットライン、「下り坂注意」の路面標示の設置(県)
安全指導(学校)



森本小学校①

⑦地下道が暗く、先がどうなっているかわかりにくい



カーブミラーの設置、照明の追加(県)

④路面表示が薄くなっている



外側線、「徐行」の路面標示の塗り直し

⑧車両が多いが、信号機がない



安全指導(学校)

⑤踏切内が狭く、車両のすれ違いが困難




踏切内にグリーンベルトの設置(市)

①深い用水があり、転落の恐れあり



暫定的に視線誘導標の設置(市)



森本小学校②

⑥速度を緩めないまま、横断歩道を通
過する車両があり危険



「歩行者注意」の路面表示の設置(県)

③歩道に柵がなく、車の速度が速くて危険



取締強化(東署)

⑨カーブの先に横断歩道があるが、速度を緩め
ない車があり危険




「横断者注意」の路面表示の設置(市)

②歩道がなく、車と接触の恐れあり



視線誘導標の設置(県)



花園小学校



①青信号の点灯時間が短く、横断の際に危険



青信号の秒数を調整(東署)

②横断歩道がなく、横断の際危険



安全指導(学校)

③車両用防護柵のある場所とない場所がある




車両用防護柵を設置(県)

④薄暗く交通安全面・防犯面で危険



パトロール実施(東署)



不動寺小学校



南小立野小学校




①幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯にスピードを出した車が多く通行し危険である



グリーンベルトの設置(市)

伏見台小学校



②信号無視やスピードを出す車が多い



指導線の塗り直し(県)
交通指導取締り・交通監視活動(中署)

①県道22号線からの右折車と南側の枝道からの侵入車との衝突が多い



安全指導(学校)

扇台小学校②

⑦自動車・自転車の交通量が多い
ため危険



看板の設置を育友会に依頼(学校)
「学童注意」の路面標示の設置(市)
停止線の塗り直し(中署)

⑥外側線を設置してほしい



外側線の設置(市)
停止線の塗り直し(中署)

③外側線が消えかけている




外側線の塗り直し(教育総務課)

④横断歩道と停止線が消えかけてい
る、外側線を設置してほしい



看板の設置を育友会に依頼(学校)
外側線の設置(市)
横断歩道・停止線の塗り直し(中署)



扇台小学校①

①横断歩道が消えかけている



黄色の着色を育友会に依頼(学校)
横断歩道の塗り直し(中署)

②横断歩道が消えかけている



横断歩道・停止線の塗り直し(中署)

⑥

⑦

③

④

⑤

①

②

⑧

⑧横断歩道を緑色に着色してほしい



横断歩道の着色(市)

⑤外側線を設置してほしい



外側線の設置(市)
停止線の塗り直し(中署)

⑨横断歩道を緑色に着色してほしい



路面標示等の設置(県)
横断旗の設置(中署)

⑨



木曳野小学校

②運転者に横断歩道があることが分かりづらく危険



街路樹を低木に変更(市)
「横断者注意」の路面標示の設置(市)
ダイヤモンドの塗り直し(西署)

①横断歩道や歩道がなく危険



安全指導、学校・見守り隊の強化(学)

三和小学校

②速度超過の車が多く危険



「横断者注意」の路面標示の塗り直し(市)
ダイヤモンドの塗り直し(西署)

②

③

①

①見通しの悪い交差点だが信号機がなく危険



ダイヤモンドの引き直し(西署)

③交通量が多いので、横断歩道を緑にし、
時間規制や速度制限が望まれる



横断歩道着色(市)
カーブミラーの設置(市)

長坂台小学校①



⑤山側環状の抜け道になっており、一方通行違反の車もある



交通指導取締りの実施(中署)

②交通量が多い、一部横断歩道なし



「横断者注意」の路面標示の設置(市)
横断歩道の移設(中署)

④山側環状の抜け道に利用されている



交通監視活動・パトロール強化(中署)

①交通量が多い、速度制限超過の車あり




通学時間帯の交通監視・交通指導取締り(中署)

③横断歩道がない



安全指導(学校)



長坂台小学校②

⑧横断歩道がない



「歩行者注意」の路面標示の設置(市)
交通指導取締り・街頭監視活動(中署)

⑥自転車との接触の危険がある



防護柵、注意喚起路面標示、歩行者・自転車分離の路面標示の設置(県)
地下道路の修繕(県)
自転車街頭指導を実施(中署)

⑨商業施設への出入する車が多く危険




クロスマークの設置(市)
「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し(中署)

⑦歩道の道幅が狭く、自転車との接触リスクがある



自転車街頭指導を実施(中署)



新神田小学校



①交通量が多く、横断歩道が消えかかっている



「学童注意」の路面標示の設置(市)
横断歩道の着色(市)

西南部小学校

①下校時刻にお迎えの車が多く来ていて危険



保育園への注意喚起を実施(学校)



四十万小学校



③線路に3本の道路が平行及び交差しており、
通学時間帯に交通量も多く危険である



「学童注意」の路面標示の設置(市)
「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し(中署)

①線路に3本の道路が平行及び交差しており、
通学時間帯に交通量も多く危険である



「学童注意」の路面標示の設置(市)
交通監視活動・パトロール強化(中署)

②地下道が設置されているが、不審者による
安全面から登下校には使用されていない



警報ボタンの改善(県)

安原小学校



①横断歩道がなく、車の速度が速い



「速度落せ」の路面標示の設置(市)
ダイヤモンドの塗り直し(西署)

①

②


②交通量が多いが、横断歩道がない



停止指導線の引直し(市)
「とまれ」の路面標識の設置(市)

②

杜の里小学校



①上り下りの連続する坂で、上り坂でスピードを上げた車が、下り坂で減速しきれずカーブで膨らみ危険



「速度落せ」の路面標示の設置
減速マークの設置(市)

②地下道の出入り口に、車が勘違いして入り込むことがあり非常に危険



ボラードの設置(県)

③スピードを出す車が多い。また、曲がり角部分の線の内側を車が通ることもあり、児童が危険である



「横断者注意」「学童注意」の路面標示の設置(市)
グリーンベルトの設置(市)
ダイヤモンドの塗り直し(中署)

